


作業前アオコ発生状況①



# 7月28日アオコ対策状況



武田川河口

作業船による攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業①

作業前アオコ発生状況②



アオコ攪拌作業後①



1. 対策箇所	北浦 武田川河口
2. 発生状況	レベル4~5のアオコが堆積
3. 対策内容	作業船1隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果	堆積アオコレベルは2になったが、湖内のアオコが河口側から上流に風向により入っている。