



攪拌作業状況

7月29日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況①



作業前アオコ発生状況②



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



アオコ攪拌作業後②



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所	土浦港
2. 発生状況	土浦港内レベル3～5のアオコが発生堆積
3. 対策内容	作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果	堆積アオコレベルは2になったが、風向により、湖内のアオコが港内に入り込んでいる。