


8月1日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況①



作業前アオコ発生状況②



アオコ攪拌作業後①



作業船によるアオコ攪拌作業



アオコ攪拌作業後②



1.対策箇所	土浦港
2.発生状況	風向により港内北側に集中してレベル3~5のアオコが発生堆積
3.対策内容	作業船2隻にて攪拌作業
4.対策効果	堆積アオコは拡散したが、港内のアオコレベルが3であり、太陽光により容易に浮上する。