

中川 綾瀬川 だより

出張所便りは江戸川河川事務所のホームページ
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html>)にも掲載しています。

国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所
中川出張所発行
電話 048-962-2634
2015年7月27日 [第14号]

台風11号における出水について

7月16日に上陸した台風11号では、綾瀬川の谷古宇水位観測所で2.64m、中川の吉川水位観測所では水防団待機水位を超える3.34mまで水位が上昇しました。綾瀬川・中川は、出水により急激に水位が上昇することがありますので、川の側に近寄らないようにして下さい。



綾瀬川 14.7k付近(ハープ橋より下流を撮影)



綾瀬川 14.6k付近(綾瀬川ラグーンより下流を撮影)



中川 30.7k付近(吉川橋より上流を撮影)

綾瀬川と中川において洪水予報が発令される水位観測所と水位は下記の通りです。

谷古宇水位観測所(綾瀬川)		吉川水位観測所(中川)	
水防団待機水位	2.70m	水防団待機水位	3.30m
はん濫注意水位	3.00m	はん濫注意水位	3.60m
避難判断水位	3.10m	避難判断水位	3.80m
はん濫危険水位	3.50m	はん濫危険水位	4.20m

河川の水位情報は、川の防災情報 <http://www.river.go.jp/> で確認して下さい。

綾瀬川ラグーンで和舟進水式が行われました！

7月12日(日)、綾瀬川ラグーン(草加市松江一丁目)において和舟進水式が「今様・草加宿」市民推進会議の皆様や多くの来賓の方々に参加された中で盛大に行われました。



進水式のテープカット



和船の進水状況

平成27年度工事状況について



番号	工事名	工期		請負会社	工事内容
		自	至		
①	H27中川河川維持工事 (中川出張所管内)	H27.4.1	H28.3.31	内田緑化興業(株)	堤防除草、維持修繕工事 堤防の維持管理をします

H27.4～H28.3 OH27中川河川維持工事

堤防除草の2回目を実施致します。

- ・中 川 : 9月上旬～10月中旬
- ・綾瀬川 : 9月中旬から10月下旬



大型機械による除草の状況



人力(肩掛け式)による除草の状況

どうして堤防の除草をするの？

堤防の除草は、洪水による災害の発生の防止、及び洪水後に堤防の変状を把握して次の洪水に備えるための堤防の状態把握を行う「堤防点検」を実施するために行っております。

この「堤防点検」は、日常及び災害時において実施する必要があり、堤防の僅かな変化(洗掘・漏水・亀裂・沈下等)を点検するために行っておりますが、堤防に植物等が繁茂していると確認ができないため、特に台風シーズンには堤防の除草を行って、草丈を短くすることにより正確な点検を行うものです。

あとがき

本格的な台風シーズンを迎え、中川出張所では出水時に河川が氾濫しないように降雨や水位などの情報を常に監視しながら、適切な水門や排水機場の操作、対応などを心がけております。

堤防の除草につきましては、近隣の皆様にご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。

【中川綾瀬川だより】 編集長 田村 寿昭

江戸川河川事務所のページ(江戸川、中川、綾瀬川に関する総合的なサイトです。)

HPアドレス : <http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html>

川の防災情報(川の水位や、降雨の状況などがわかる防災用のページです。)

HPアドレス : <http://www.river.go.jp/>