


# 平成28年7月1日～7日のアオコ発生概況 (レベル3以上)


【北浦】 主に右岸21k～35k、左岸16k～27kで確認 (6月に比べ左岸側など範囲が拡大) 湖岸沿いは概ねレベル2～3で推移。  
船溜まりなど局所的に滞留している箇所は一時的にレベル4あり。 対策はなし。

【西浦】 主に中岸32～36kで確認 (6月に比べ範囲が少し拡大) 湖岸沿いはレベル1～2程度で、35kと36.5k付近の2箇所で局所的に滞留。  
右岸では、6月は見られなかったが、27k付近へ流入する余郷入承水路内のみで確認。対策はなし。



# 平成28年7月8日～14日のアオコ発生概況 (レベル3以上)

- 【北浦】 右岸18k～35k、左岸12k～27kで確認 (先週より下流へ少し拡大) 湖岸沿いはレベル2～3で推移し大きな変化なし。  
 7/12 水上巡視では鹿行大橋から上流の範囲で湖面全体にアオコ(レベル1～2)が広がっていた。  
 7/12 武田川で茨城県が放水作業を実施。霞河川も今後に備え、攪拌用の船を北浦(行方市繁昌地先)へ配置する準備を進めている。  
 7/13 右岸33k、県の植生帯保全施設内で局所的にレベル5～6 → 対応を県へ依頼済。
- 【西浦】 中岸27k～36k、左岸30k～34kで確認 (先週より左岸及び下流へ少し拡大) 湖岸沿いはレベル2～3程度。  
 7/13 麻生出の水上巡視では、北浦と違い湖面上にアオコは確認されなかった。



◆出張所別確認状況

|      | 土浦 | 麻生 | 鉢田 | 潮来 | 波崎 |
|------|----|----|----|----|----|
| 7/8  |    | ○  | ○  |    |    |
| 7/11 | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 7/12 | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 7/13 | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 7/14 | ○  |    | ○  |    |    |

# 平成28年7月15日～21日のアオコ発生概況

【北浦】先週に比べ左岸側は少なくなった。湖岸沿いはレベル2程度で大きな変化なし。

武田川はレベル3程度で、湖内より少しレベルが上がっている状況が継続。

【西浦】先週に比べ左岸側は少なくなった。湖岸沿いは概ねレベル2～3程度で大きな変化なし。先週見られた余郷入承水路内では、確認されなかった。右岸35k付近の水路河口部は、局所的にレベル6となり、7/20に放水による攪拌・沈降作業を実施。



# 平成28年7月22日～28日のアオコ発生概況

【北浦】左岸側は先週に比べ範囲が拡大したが、レベルは1～2、最大3程度で大きな変化なし。

7/26に水上巡視を実施、湖面はレベル1～2程度。

【西浦】左岸側は先週に比べ範囲が拡大したが、レベルは2～3程度で大きな変化なし。中岸30.75k付近船溜内レベル3。

中岸35k付近の水路河口部は、局所的にレベル6となり、先週に引き続き7/26に放水による攪拌・沈降作業を実施。

