

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	稻荷川
施設名	稻荷川第2砂防堰堤右岸下流	区域番号	①

### ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日:H30, 4, 26

### ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日:H30, 4, 26

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	大谷川第7床固右岸上流	区域番号	④

### ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日：H30, 4, 26

### ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日：H30, 4, 26

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	大谷川第13床固右岸下流	区域番号	④

**※対策前**



※転落防止柵老朽化

撮影日: H30, 4, 26

**※対策後**



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日: H30, 4, 26

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	大谷川第14床固右岸下流	区域番号	④

**※対策前**



※転落防止柵老朽化

撮影日: H30, 4, 26

**※対策後**



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日: H30, 4, 26

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	今市下流第1床固右岸上流	区域番号	⑥

### ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日:H30, 4, 17

### ※対策後



※応急措置として、蛍光テープにて注意喚起

撮影日:H30, 4, 17

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	今市下流第2床固左岸下流	区域番号	⑥

**※対策前**



※転落防止柵の支柱基礎が一部欠損

撮影日: H30, 4, 17

**※対策後**



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日: H30, 4, 17

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	今市下流第3床固右岸上流	区域番号	⑥

**※対策前**



※立入防止柵開口部

撮影日: H30, 4, 17

**※対策後**



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日: H30, 4, 17

# 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	針貝第1床固左岸下流	区域番号	⑦

## ※対策前



※転落防止柵支柱老朽化

撮影日:H30, 4, 17

## ※対策後



※応急措置として、蛍光テープにて注意喚起

撮影日:H30, 4, 17

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	針貝第2床固左岸下流	区域番号	⑦

**※対策前**



※転落防止柵老朽化

撮影日: H30, 4, 17

**※対策後**



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日: H30, 4, 17

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	男鹿川
施設名	横川床固群	区域番号	⑧

**※対策前**



※注意喚起看板が脱落

撮影日：H30, 4, 25

**※対策後**



※番線で固定

撮影日：H30, 4, 25

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	男鹿川
施設名	横川床固群	区域番号	⑧

**※対策前**



※転落防止チェーンが脱落

撮影日:H30, 4, 25

**※対策後**



※応急措置として、番線で固定。

撮影日:H30, 4, 25

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	男鹿川
施設名	横川床固群	区域番号	⑧

### ※対策前



※注意喚起看板が脱落

撮影日:H30, 4, 25

### ※対策後



※番線で固定。

撮影日:H30, 4, 25

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	湯元床固群	区域番号	⑨

### ※対策前



※転落防止柵破損

撮影日：H30, 4, 27

### ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日：H30, 4, 27

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	湯元床固群	区域番号	⑨

**※対策前**



※転落防止チェーン脱落

撮影日: H30, 4, 27

**※対策後**



※応急措置として、番線で固定

撮影日: H30, 4, 27

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	湯元床固群	区域番号	⑨

## ※対策前



※転落防止チェーン脱落

撮影日:H30, 4, 27

## ※対策後



※応急措置として、番線で固定

撮影日:H30, 4, 27