

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局				事務所名	日光砂防事務所					1/2
	水系名	河川名	対象区域		点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
			左右岸								
	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第10砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.26	目視	転落防止柵老朽化(1箇所)	要	立入禁止テープにて注意喚起
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 大谷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.26	目視		否	
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.26	目視		否	
		右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.26	目視	転落防止柵老朽化(3箇所)	要	立入禁止テープにて注意喚起
		右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.17	目視		否	

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局			事務所名	日光砂防事務所			2/2			
	水系名	河川名			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		対 象 区 域	左右岸								
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.17	目視	転落防止柵老朽化(2箇所) 立入防止柵開口部(1箇所)	要	立入禁止テープにて注意喚起 立入禁止テープにて注意喚起
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第2床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.17	目視	転落防止柵老朽化(2箇所)	要	立入禁止テープにて注意喚起
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.25	目視	注意看板脱落(2箇所) 転落防止チェーン脱落(1箇所)	要	番線にて固定 番線にて固定
	鬼怒川	左岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	H30.4.27	目視	転落防止柵老朽化(1箇所) 転落防止チェーン脱落(2箇所)	要	立入禁止テープにて注意喚起 番線にて固定