


## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	稻荷川
施設名	稲荷川第4砂防堰堤右岸下流	区域番号	①

### ※対策前



※展望台老朽化



※踏み板が腐敗。

撮影日:H30, 7, 19

### ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて展望台入口を封鎖

撮影日:H30, 7, 19

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	大谷川第7床固右岸下流	区域番号	④

## ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日：H30, 7, 19

## ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日：H30, 7, 19

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	瀬尾第7床固下流	区域番号	⑤

## ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日:H30, 7, 13

## ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日:H30, 7, 13

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	瀬尾第8床固下流	区域番号	⑤

## ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日:H30, 7, 13

## ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日:H30, 7, 13

## 安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	今市上流第1床固左岸下流	区域番号	⑥

## ※対策前



※転落防止柵老朽化

撮影日:H30, 7, 13

## ※対策後



※応急措置として、立入禁止テープにて注意喚起

撮影日:H30, 7, 13