都内国道の老朽化の現状について

平成28年3月2日

関東地方整備局 東京国道事務所

管理第二課長 鳥澤 秀夫

■東京国道事務所管内における

①橋梁の老朽化の現状

② 重交通路線における課題と取り組み

①橋梁の老朽化の現状


■建設年代別橋梁数 53% 27% (橋) 高度経済成長期 臨海部開発期 ⁹64 東京オリンピック 1910年代 1920年代 1930年代 1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

(H26年度末:159橋)

■橋梁の高齢化率

■:建設後50年以上

□:建設後50年未満



老朽化対策における国交省の取り組み

■老朽化対策を進める上での根本的課題

課題①

ルール・基準が確立されていない

課題②

メンテナンスサイクルを回す 仕組みがない

■課題①への取り組み

H25. 6 点検基準の法定化 (道路法改正)

H25.11 長寿命化基本計画策定

H26. 7 定期点検要領策定

- ■課題②への取り組み
 - 〇 予算確保
 - 〇 体制構築
 - 道路メンテナンス会議の設置
 - 国や高速会社による点検、修繕の代行等
 - 〇技 術
 - 資格制度(道路橋点検士)
 - 技術開発の推進 等
 - 〇 国民の理解・協働

■予算確保

〇直轄道路の維持修繕予算は

最近10年間 (H16 ⇒ H26) で

2割減少

予算確保

■直轄道路の予算概要

(単位:億円)

平成27年度

事項	事業費	対前年度比
直轄事業	15,691	1.00
改築その他	11,522	0.97
維持修繕	2,965	1.10
諸 費 等	1,204	1.00

事 項 事業費 対前年度比 15,632 1.00 直轄事業 改築その他 11,244 0.98 持 繕 3,202 1.08 修 諸 等 費 1,185 0.98

平成28年度

■防災・安全交付金 (H24補正予算において創設)

重点的に支援

- インフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策
- 通学路等の生活空間確保における安全 安心確保

《予算額》

H25 1兆 810億円

H26 1兆 841億円

H27 1兆 947億円

H28政府予算案 1兆1,102億円

■国民の理解・協働

架橋88周年「千住大橋」長寿を祝う会 (H28.2.6開催)



■国民の理解・協働

架橋88周年「千住大橋」長寿を祝う会 (H28.2.6開催)



■国民の理解・協働


架橋88周年「千住大橋」長寿を祝う会 (H28.2.6開催)







② 重交通路線における 課題と取り組み



■交通状況





5.8万台

13.3%




357 江東区 有明付近


4.2万台

45.7%


■対策区分別の割合(H26末時点)



■建設年代別橋梁数(種類別)



■国道357号において損傷が顕著な橋梁



鋼床版を有する橋梁

10橋のうち9橋に

疲労き裂を確認

荒川河口橋を ケーススタディとして 対策を検討 (H26有識者委員会設置)



【橋梁諸元】


橋 種:連続鋼床版箱桁 (2径間+3径間+2径間)

橋長:840.5m


竣工:1995年(築20年経過)



■き裂の発生状況




■損傷の要因①



- ・建設当時(H7)は疲労損傷が顕在化しておらず、 当時の設計基準では床版の板厚は12mm
- ※現在は、平成21年度に設計基準が見直され、 板厚は16mmに変更されている。

■国道357号において損傷が顕著な橋梁



鋼床版を有する橋梁

10橋のうち9橋が


床版厚12mm

※残る1橋も13mm

※赤字は疲労き器が確認されている橋梁

■損傷の要因②

《荒川河口橋付近を通過する軸重10t超過車両》



■特殊車両の取り締まり強化





■床版下面(リブ)のき裂補修




■床版のき裂(8mm以上)補修



■SFRCによる床版補強

(Steel Fiber Reinfored Concrete: 鋼繊維補強コンクリート)







平成 7年(1995年)

供用

平成15年(2003年)

橋梁定期点検要領(案)策定

平成17年(2005年)

定期点検(第1回)

・塗膜割れを確認

パトロール時に舗装の変状確認

き裂が確認されたため、あて板による補修実施

平成21年(2009年)

設計基準見直し <u>(床版</u>厚12mm⇒16mm)

平成22年(2010年)

定期点検(第2回)

・塗膜割れの増加

平成23年(2011年)

詳細調査(き裂確認)着手

平成25年(2013年)

本格的な補修に着手

ご静聴ありがとうございました。