

平成30年度 水質事故発生状況(1/2)

番号	河川名	発生年月日 (原因)	発生(発見)場所	水質事故の概要	対応策の概要	備考(利水者への 影響・収束日)
1	利根川 (本川)	H30.6.21 (不明)	千葉県香取郡東庄 町笹川閘門	閘室内に油膜が浮いているのを河 川巡視員が発見した。	オイルマットを敷設。	影響なし 「6/22」
2	利根川 (本川)	H30.7.17 (自然現象)	茨城県取手市小堀 の渡し駐車場付近	大形魚(ハクレン)の斃死を発見。管 内上流から流下している。	小型の魚等の斃死は無く、その他河 川の状態に異常は見られない。	影響なし 「07/18」
3	根木名川 (支川)	H30.7.23 (不明)	千葉県成田市安西 新川水門～新妻橋	ボラの斃死 100匹程度確認。	水質パケットテストの結果、異常は無 く、その他の魚等の斃死は見られな い。	影響なし 「07/24」
4	黒部川 (支川)	H30.8.13 (不明)	千葉県香取郡東庄 町笹川付近東部用 水笹川取水口	右岸側に幅約50cm、長さ約300m 程度の油状のものが浮遊している。	指を突っ込み触った時に、水面(油 膜状のもの)が割れてくっつかない 状態であった。	影響なし 「08/14」
5	利根川 (本川)	H30.9.13 (不明)	千葉県印旛郡栄町 生板鍋子新田地区 出津地先	利根川右岸68km付近において油 膜有り。	オイルマットを敷設。	影響なし 「09/14」
6	利根川 (本川)	H30.10.15 (不明)	千葉県香取郡東庄 町石出地先	利根川右岸16.5km石出樋門付 近、15.5km東今泉樋管付近にお いて油膜有り。	オイルマットを敷設。	影響なし 「1/08」
7	利根川 (本川)	H30.12.7 (不明)	千葉県香取市阿玉 川地先 (阿玉川閘門)	利根川右岸26km付近、阿玉川閘 門内において油の浮遊を確認した。	オイルマットを敷設。	影響なし 「12/11」
8	手賀沼 (支川)	H30.12.25 (交通事故)	千葉県柏市大井新 田地先	手賀沼右岸堤防川裏水路に車両が 転落し油が流出した。	オイルマットを敷設。	影響なし 「1/7」
9	手賀沼 (支川)	H31.2.12 (不明)	千葉県我孫子市我 孫子新田地先 (手賀沼公園)	油(軽油と思われる)数十リットルが 手賀沼に流出した。	油流出源及び手賀沼下流端(直轄 管理区間上流端)付近の手賀曙橋 にオイルマット等を敷設。	影響なし 「3/20」
10	利根川 (本川)	H31.2.15 (不明)	茨城県神栖市波崎 地先(利根公園)	油類が利根公園付近排水路から利 根川に流出した。	オイルマットを敷設。	影響なし 「2/15」
11	十間川 (支川)	H31.3.10 (不明)	千葉県香取佐原口 地先	十間川にて油膜有り。	オイルマットを敷設。	影響なし 「3/12」

平成30年度 水質事故発生状況(2/2)

事故概要別		件数	発見報告から収束まで
魚の浮上（斃死）		2	
油類・他の流出	不明	8	最長86日・最短1日(平均17日)
	交通事故・他	1	14日
	工場等	0	0日
	不法投棄関連	0	0日
合計		11	

