

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1/2）

水系名	河川名	足尾砂防出張所管内	(図示No.)点検対象施設名	点検結果	応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	松木川	日光市足尾町間々地先	(1)足尾砂防堰堤	擬木階段の踏み代がバラバラ	工事にて対応中
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	(2)大畑沢緑の砂防ゾーン	東屋支柱の老朽化	要経過観察(経過観察継続中)
	松木川	日光市足尾町愛宕下地先	(3)松木山腹工	擬木階段の一部が傾倒している	工事にて対応中
	深沢	日光市足尾町深沢地先	(4)深沢四号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	(5)神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(6)神子内川流路工	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(7)神子内砂防堰堤	異常なし	
	内籠川	日光市足尾町向原地先	(8)内籠川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	(9)内籠川二号砂防堰堤	立入禁止看板はあるが、さらなる転落防止対策が必要	応急対策としてロープ柵設置済み(工事にてチェーン柵に変更作業中)
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	(10)通洞床固群	親水護岸の階段上に堆砂と雑草繁茂	工事にて対応中
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	(11)小滝川四号砂防堰堤	遊歩道の転落防止柵が一部破損	日光市により、遊歩道入り口に立入禁止措置済
		日光市足尾町銀山平地先	(12)銀山平砂防堰堤	異常なし	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(13)餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	本堰堤が立木を捕捉(前回から堆砂するも変化なし)	要経過観察(経過観察継続中)
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(14)餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(15)餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(16)餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	副堰堤下流右岸に洗掘あり	要経過観察(経過観察継続中)
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(17)餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	異常なし	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (2/2)

水系名	河川名	大間々砂防出張所管内	点検対象施設名	点検結果	応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	(1)黒坂石川護岸	雑草繁茂により階段で転倒の恐れあり	除草済み
	押手川	みどり市東町小中地先	(2)押手川床固群	自然石を固定していたワイヤーロープが外れている	対応を検討中 (注意喚起看板設置済み)
	袖丸沢	みどり市東町小中地先	(3)袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし	
	小中川	みどり市東町小中地先	(4)小中川砂防堰堤	異常なし	
			(5)小中川下流砂防堰堤	異常なし	
			(6)小中川流路工	雑草繁茂により注意喚起看板が見えない	看板が見えるよう最低限の除草を実施済み。今後さらに除草予定。
	小黒川	桐生市黒保根町鹿角地先	(7)小黒川三号砂防堰堤	立入禁止チェーンに緩みあり	立入禁止チェーンを再設置済み
			(8)湧丸砂防堰堤	立入禁止ロープの破損	トラロープにより立入禁止措置済み
			桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	(9)関守床固群	擬木柵・法面対策未施工 護岸背後地陥没・亀裂あり
	鳥居川	桐生市黒保根町下田沢地先	(10)鳥居川上流一号砂防堰堤	透過型砂防堰堤に堆積した土砂のため、流出の恐れあり	R1年度に設置した注意喚起看板が流出していたため、再設置済み
			(11)鳥居川床固群	異常なし	
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先	(12)川口川下流砂防堰堤	魚道脇の転落防止柵が雑草繁茂により見えづらい	ガードレールにより道路からのアクセスは遮断されているため、緊急性は少ないが、今年度工事にて除草予定
			(13)川口川下流砂防堰堤(副堤)	異常なし	
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	(14)樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	(15)上神梅砂防堰堤	異常なし	
			(16)上神梅護岸	異常なし	
			(17)神梅護岸	異常なし	
			(18)神梅床固群	異常なし	
			みどり市東町花輪地先	(19)花輪床固群	昨年度設置した根固めブロック間隙により河床陥没箇所あり
	山田川	桐生市川内町地先	(20)日暮沢砂防堰堤	異常なし	
	大久保沢	桐生市川内町地先	(21)大久保沢砂防堰堤	異常なし	
	栃久保沢	桐生市川内町地先	(22)栃久保沢砂防堰堤	異常なし	

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	松木川
施設名	(1)足尾砂防堰堤	区域番号	

対策前

擬木階段
の踏み代
がバラバラ



点検日: R2. 7. 9

対策後

(工事にて対応中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	大畑沢
施設名	(2)大畑沢緑の砂防ゾーン	区域番号	

対策前

東屋支柱
の老朽化
(前回と変
化無し)
※要経過
観察



点検日: R2. 7. 9

対策後

(経過観察継続中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	松木川
施設名	(3)松木山腹工(松木地区右岸)	区域番号	

対策前

擬木階段
の一部が
傾倒して
いる



点検日: R2. 7. 9

対策後

(工事にて対応中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	内籠川
施設名	(9)内籠川二号砂防堰堤	区域番号	

対策前

立入禁止看板があるが、さらなる進入防止対策が必要



点検日: R2. 7. 9

対策後

応急対策としてロープ柵設置(工事にて、チェーン柵に変更作業中)



対策日: R2. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	(10)通洞床固群	区域番号	

対策前

親水護岸
の階段上
に堆砂と
雑草繁茂



点検日: R2. 7. 9

対策後

(工事にて対応中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	餅ヶ瀬川
施設名	(11)小滝川四号砂防堰堤	区域番号	

対策前

遊歩道の
転落防止
柵が一部
破損



点検日: R2. 7. 9

対策後

日光市に
より遊歩
道入口に
立入禁止
措置済




確認日: R2. 7. 9

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	餅ヶ瀬川
施設名	(13)餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	区域番号	

対策前

本堰堤が立木を捕捉(前回から堆砂するも変化なし)※要経過観察



点検日: R2. 7. 9

対策後

(経過観察継続中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	餅ヶ瀬川
施設名	(16)餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	区域番号	

対策前

副堰堤下
流右岸に
洗掘あり
(H28より
変化なし)
※要経過
観察



点検日: R2. 7. 9

対策後

(経過観察継続中)

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	黒坂石川
施設名	(1)黒坂石川護岸	区域番号	

対策前

雑草繁茂
により転
倒の恐れ
あり



点検日: R2. 7. 7

対策後

除草済み



対策日: R2. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	押手川
施設名	(2)押手床固群	区域番号	

対策前

巨石を固定しているワイヤーロープが外れている

対応を検討中



点検日: R2. 7. 7

対策後

注意喚起看板設置済み



対策日: R2. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小中川
施設名	(6)小中川流路工	区域番号	

対策前

雑草繁茂
により注
意喚起看
板が見え
ない



点検日: R2. 7. 7

対策後

看板が見
えるよう
最低限の
除草を実
施済
今後さら
に除草予
定



対策日: R2. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黒川
施設名	(7)小黒川三号砂防堰堤	区域番号	

対策前

立入禁止
チェーン
にゆるみ
あり



点検日: R2. 7. 13

対策後

立入禁止
チェーン
を再設置
済み



対策日: R2. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黑川
施設名	(8)湧丸砂防堰堤	区域番号	

対策前

立入禁止
ロープの
破損

この先転
落危険個
所



点検日:R2. 7. 13

対策後

トラロープ
により立
入禁止措
置済み



対策日:R2. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	鳥居川
施設名	(10)鳥居川上流一号砂防堰堤	区域番号	

対策前

透過型砂防堰堤に堆積した土砂のため、流出の恐れあり



点検日: R2. 7. 13

対策後

R1年度に設置した注意喚起看板が流出していたため、再設置済み



対策日: R2. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	川口川
施設名	(12)川口川下流砂防堰堤	区域番号	

対策前

看板あり

魚道脇の
転落防止
柵が雑草
繁茂によ
り見え
ずらい



点検日: R2. 7. 15

対策後

(ガードレールにより道路からのアクセスは遮断されているため、緊急性はないが、今年度工事にて除草予定。)

対策日:

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	(19)花輪床固群	区域番号	

対策前

昨年度設置した根固めブロック間隙により河床陥没箇所あり

(右岸側)



点検日: R2. 7. 7

対策後

注意喚起看板を設置済み



対策日: R2. 7. 15

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	(19)花輪床固群	区域番号	

対策前

昨年度設置した根固めブロック間隙により河床陥没箇所あり

(左岸側)



点検日: R2. 7. 7

対策後

注意喚起看板を設置済み



対策日: R2. 7. 15