

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(GW前)

整備局名	関東地方整備局		事務所名		日光砂防事務所		1/2					
	水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
			左右岸	市町村	区域番号							
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月19日	目視	・特になし	否		
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月19日	目視	・特になし	否		
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月19日	目視	・特になし	否		
	右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 一野床固 大谷川第11床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月19日	目視	・七里五ヶ村用水橋 木柵2箇所 ・大谷川13床固 木柵3箇所 ・陥没箇所 深さ1m程度 ・用水脇 ロープ切断2箇所 ・注意看板不鮮明 1箇所 ・大谷川14床固 木柵4箇所 ・木柵基礎クラックあり ・大谷川15床固 木柵3箇所	要	・立入禁止テープによる表示		
	右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月20日	目視	・特になし	否			

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(GW前)

整備局名	関東地方整備局				事務所名				日光砂防事務所				2/2	
	水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置		
			左右岸	市町村	区域番号									
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月20日	目視	・防護柵の腐食 ・注意看板の字が読めない ・防護柵(木柵)にロープが縛り付けられている(遊具になっている可能性がある)	要	・立入禁止テープによる表示			
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月20日	目視	・防護柵の腐食	要	・立入禁止テープによる表示			
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・特になし	否				
	鬼怒川	左岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・特になし	否				