

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1/2）

水系名	河川名	足尾砂防出張所管内	(図示No.)点検対象施設名	点検結果	応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	松木川	日光市足尾町間々地先	(1)足尾砂防堰堤	異常なし	
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	(2)大畑沢緑の砂防ゾーン	東屋支柱の老朽化	要経過観察(経過観察継続中)
	松木川	日光市足尾町愛宕下地先	(3)松木山腹工	異常なし	
	深沢	日光市足尾町深沢地先	(4)深沢四号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	(5)神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(6)神子内川流路工	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	(7)神子内砂防堰堤	異常なし	
	内籠川	日光市足尾町向原地先	(8)内籠川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	(9)内籠川二号砂防堰堤	異常なし	
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	(10)通洞床固群	異常なし	
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	(11)小滝川四号砂防堰堤	木柵および木製階段の老朽化による破損	日光市により、遊歩道入り口に立入禁止措置済
		日光市足尾町銀山平地先	(12)銀山平砂防堰堤	異常なし	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(13)餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(14)餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(15)餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(16)餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	(17)餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	異常なし	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 (2/2)

水系名	河川名	大間々砂防出張所管内	点検対象施設名	点検結果	応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	黒坂石川	みどり市東町沢入地先	(1)黒坂石川護岸	植物繁茂により転倒の恐れあり フェンスの視認性が悪い	除草を行い視認性が向上した
	押手川	みどり市東町小中地先	(2)押手川床固群	①巨石を固定しているワイヤーロープが外れている ②汚れによる注意喚起看板の視認性が悪い	①対応を検討中 (注意喚起看板設置済み) ②清掃を行い、改善した
	袖丸沢	みどり市東町小中地先	(3)袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし	
	小中川	みどり市東町小中地先	(4)小中川砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	(5)小中川下流砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	(6)小中川流路工	防草シートが滑りやすく、転倒の恐れあり	注意喚起看板を設置
	小黒川	桐生市黒保根町鹿角地先	(7)小黒川三号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町鹿角地先	(8)湧丸砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	(9)関守床固群	汚れにより注意喚起看板の視認性が悪い	清掃を行い、改善した
		桐生市黒保根町下田沢地先	(10)岩下沢砂防堰堤	異常なし	
	鳥居川	桐生市黒保根町下田沢地先	(11)鳥居川上流一号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町下田沢地先	(12)鳥居川床固群	異常なし	
	川口川	桐生市黒保根町宿廻地先	(13)川口川下流砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町宿廻地先	(14)川口川下流砂防堰堤 (副堤)	異常なし	
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	(15)樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	(16)上神梅砂防堰堤	異常なし	
		みどり市大間々町上神梅地先	(17)上神梅護岸	植物の繁茂により、注意喚起看板の視認性が悪い	除草を行い、視認性が向上した
		みどり市大間々町上神梅地先	(18)神梅護岸	異常なし	
		みどり市大間々町塩原地先	(19)神梅床固群	異常なし	
		みどり市東町花輪地先	(20)花輪床固群	①河川内陥没危険箇所の看板損傷 ②高所からの転落の危険あり	①看板を補修 ②注意喚起看板を設置
	山田川	桐生市川内町地先	(21)日暮沢砂防堰堤	異常なし	
	大久保沢	桐生市川内町地先	(22)大久保沢砂防堰堤	異常なし	
	栃久保沢	桐生市川内町地先	(23)栃久保沢砂防堰堤	異常なし	

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	大畑沢
施設名	大畑沢緑の砂防ゾーン	区域番号	



・東屋支柱の老朽化(前回と変化無し)※要経過観察。点検日:R3. 7. 8

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小滝川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	



・木柵および木製階段の老朽化による破損
(日光市で立入禁止措置済)

点検日: R3. 7. 8

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	黒坂石川
施設名	黒坂石川護岸	区域番号	

対策前

植物繁茂
により転
倒の恐れ
あり
フェンス
の視認性
が悪い



点検日:R3. 7. 7

対策後

除草を行
い視認性
が向上し
た



対策日:R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	押手川
施設名	押手床固群	区域番号	

対策前

巨石を固定しているワイヤーロープが外れている

対応を検討中



点検日:R3. 7. 7

対策後

注意喚起看板設置済み



点検日:R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	押手川
施設名	押手床固群	区域番号	

対策前

汚れにより注意喚起看板設置の視認性が悪い



点検日:R3. 7. 7

対策後

清掃を行い、改善した



対策日:R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小中川
施設名	小中川流路工	区域番号	

対策前

防草シートが滑りやすく、転倒の恐れあり



点検日: R3. 7. 7

対策後

注意喚起看板を設置



対策日: R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黒川
施設名	関守床固群	区域番号	

対策前

汚れにより注意喚起看板の視認性が悪い



点検日: R3. 7. 7

対策後

清掃を行い、改善した



対策日: R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	上神梅護岸	区域番号	

対策前

植物の繁茂により、注意喚起看板の視認性が悪い



点検日: R3. 7. 13

対策後

除草を行い、視認性が向上した



対策日: R3. 7. 13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	花輪床固群	区域番号	

対策前

河川内陥没危険箇所の看板損傷



点検日: R3. 7. 7

対策後

看板を補修



対策日: R3. 7. 7

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	花輪床固群	区域番号	

対策前

高所からの
転落の
危険あり



点検日: R3. 7. 7

対策後

注意喚起
看板を設
置



対策日: R3. 7. 14