


堤防整備予定箇所周辺の状況



観客席の劣化状況【地上レーザー計測】



観客席には、縦断的、横断的にひび割れが多数発生している他、目地の開きや破損部分も多く確認されている。



地上レーザー計測

約20mの区間で20か所以上のひび割れが発生している。

—— ひび割れ

