


下部工の補修状況について、お知らせします。
橋脚基礎部では、洗堀箇所をコンクリートで補修しました。
橋脚柱(壁)部では、ひび割れや欠損部などの補修を行っています。



橋脚基礎部の補修状況



橋脚柱(壁)部の補修状況