

千葉県南部を震源とする地震について（第3報）

今回更新箇所は下線

1 千葉県南部を震源とする地震の概要

- (1) 発生日時 令和5年5月11日(木) 4:16 頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・震源地：千葉県北西部（北緯35.2度、東経140.2度）
 - ・震源の深さ：40km
 - ・地震の規模（マグニチュード）：5.2
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
 - ・震度5強 千葉県 木更津市
 - ・震度5弱 千葉県 君津市
- (4) 津波：なし

2. 体制等

- 【本部】 5月11日(木) 地震対策本部 4:16 警戒体制
 応援対策本部 4:16 注意体制
 5:30 警戒体制に移行
- 【支部】 地震災害対策支部 警戒体制：1支部（関東技術）
 注意体制：0支部
 体制解除：14支部（横浜営繕、京浜河川、千葉国道、東京国道、
 横浜国道、東京港湾、特定離島、千葉港湾、
東京湾口航路、横浜港湾空港技術調査、
京浜港湾、甲武営繕、東京第一営繕、
東京第二営繕）
- 応援災害対策支部 警戒体制：1支部（関東技術）

3 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

■ホットライン構築状況

- 千葉県庁 (11日4:30)
- 木更津市 (11日5:10)
- 君津市 (11日5:25)

- リエゾン派遣状況 千葉県庁へリエゾン1名を派遣（11日8：00到着）
- 連絡体制構築状況 震度5弱以上2市町の地方公共団体について、連絡体制を構築
※千葉県 木更津市、君津市
⇒リエゾン要請：要請なし（16：10～帰還開始）
千葉県災害対策本部 16：10廃止

4 管内被害調査状況等（11日(木) 11：00時点）


【緊急状況調査】

・あおぞら号（ヘリコプター）

- 5月11日（木） 6：42 調査開始
- 8：20 調査終了 被害確認されず

・Car-sat

- 5月11日（木） 7：50 局出発
- 10：00 調査開始 千葉県からの調査要請箇所含む
- 13：30 調査終了 被害確認されず



●企画班報告事項（5月11日(木) 16:00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備 : 異常なし
- ・事務所の電気通信設備 : 東京国道 異常なし
千葉国道 異常なし
横浜国道 異常なし
京浜河川 異常なし

2. 広報の状況

- 関東地整 HP に災害情報を公表
 - ・第1報 5月11日(木) 6:35
- TEC-FOECE 活動通信
 - ・活動通信①を HP へ掲載
- SNS 関係
 - ・Twitter にて活動状況をツイート
- 災害情報
 - ・7:00 時点の災害情報を HP へ掲載
 - ・11:00 時点の災害情報を HP へ掲載

3. 災害対策用機械の派遣・準備状況

※初動対応

(状況把握)

- ・災害対策用機械全般 異常なし (2/2 事務所) 千葉国道事務所、関東技術事務所

4. 情報通信資機材の対応状況

○Ku-SAT II (可搬型) の対応状況

- ・対象事務所 稼働なし

○衛星通信車の対応状況

- ・対象事務所 稼働なし

○他通信機器の対応状況

- ・対象事務所 稼働なし

○映像配信の対応状況

- ・あおぞら号 配信実施 現在待機中
- ・Car-SAT 配信終了

■庁舎・宿舎の点検状況

○庁舎の被害状況

・被害 なし

○宿舎の被害状況

・被害 なし

○特記事項

・なし

●建政班報告事項 (R5年5月11日(木) 16:00時点)

1. 被害状況報告

■公園

【国営公園】

- ・該当施設なし

【自治体管理】

- ・確認中（現時点で被害情報なし）

■下水道

- ・被害情報なし

■宅地

- ・被害情報なし

■公営住宅等

- ・千葉県木更津市 真舟県営住宅 被害あり
(雨どいの外れ1箇所 受水槽1基からの軽微な水漏れ)

■被災建築物応急危険度判定

- ・実施情報なし

●河川班報告事項（5月11日(木) 16:00時点）

1. 被害状況報告

- ・すべての点検対象施設で異常なし。

■河川

【国管理河川】

- ・ 2水系5河川（震度4） 異常なし
多摩川水系（多摩川）
鶴見川水系（鶴見川、矢上川、早淵川、烏山川）

【都県管理河川】

- ・ 6水系20河川（千葉県） 異常なし
小櫃川水系（小櫃川、派川武田川、七曲川、御腹川、大森川、笹川、武田川）
小糸川水系（小糸川、江川、郡川、宮下川、馬登川、梨の木沢、三間川）
矢那川水系（矢那川、田高川、平川）
烏田川水系（烏田川）
畑沢川水系（畑沢川）
浮戸川水系（浮戸川）

■ダム

【直轄】

- ・ 対象なし

【水機構ダム】

- ・ 対象なし

【補助ダム】

- ・ 震度4以上又は2.5gal以上 : 4ダム（千葉県） 異常なし
（高滝ダム、亀山ダム、矢那川ダム、片倉ダム）

【利水ダム】

- ・ 震度4以上又は2.5gal以上 : 19ダム（千葉県） 異常なし
（郡ダム、豊英ダム、戸面原ダム、安房中央ダム、第一袋倉ダム、第二袋倉ダム、保台ダム、東ダム、東第二ダム、大谷川ダム、第二奥谷ダム、岬ダム、三島ダム、鋸山ダム、元名ダム、勝浦ダム、荒木根ダム、金山ダム、御宿ダム）

■土砂災害

○点検対象施設

【直轄】

- ・対象なし

【補助】

- ・急傾斜18カ所 : 千葉県 異常なし
- ・砂防 6カ所 : 千葉県 異常なし

■海岸

○点検対象施設

【直轄】

- ・対象なし

【補助】

- ・1海岸 : 千葉県（木更津海岸） 異常なし

●道路班報告事項（5月11日（木）16:00時点）

1. 被害状況報告

■道路

1-1. 国管理道路

○被害状況

- ・千葉国道管内、横浜国道管内、東京国道管内は被害なし

○パトロール報告

- ・千葉国道4路線（国道14号、16号、127号、409号）：
4:40パト開始。6:20完了。異常なし
- ・横浜国道6路線（国道1号、15号、16号、246号、357号、409号）：
4:20から順次パト開始。7:38パト完了。異常なし
- ・東京国道7路線（国道1号、4号、15号、17号、20号、246号、357号）：
5:10から順次パト開始、9:35パト完了。異常なし

【参考】

■千葉国道事務所：4路線

- ・千葉県木更津市 震度5強（国道16号、127号、409号）
- ・千葉県君津市 震度5弱（国道16号、127号）
- ・千葉県千葉市他 震度4（国道14号、16号、127号、409号）

5/11（木）

4:40 往路パト開始

★5:40 往路パト完了（異常なし）、復路パト開始

- ・5:10 国道409号 往路完了、復路完了（異常なし）
- ・5:35 国道16号 往路完了、復路完了（異常なし）
- ・6:20 国道127号 往路完了、復路完了（異常なし）
- ・6:20 国道14号 パト完了（異常なし）

■横浜国道事務所：5路線

- ・神奈川県横浜市 震度4（国道1号、15号、16号、246号、357号、409号）

5/11（木）

- ・4:20 順次パト開始
- ・7:38 パト完了（異常なし）

■東京国道事務所：7路線

- ・東京都千代田区、品川区 震度4（国道1号、4号、15号、17号、20号、246号、357号）

5/11（木）

- ・5:10 順次パト開始
- ・9:35 パト完了（異常なし）

1-2. 補助国道・地方道

○パトロール報告

・震度5強

・千葉県(対象) 補助国道 409号、410号、465号 4時37分開始

地方道 23路線 4時37分開始

5月11日 4:37 パト開始

11日 8:00 補助国・地方道 同時パト完了 異常なし

・震度4

・千葉市(対象) 美浜区管内

5月11日 5:30 パト開始

11日 6:20 パト完了 異常なし

1-3. 高速道路

○パトロール、被害情報報告

・NEXCO 東日本

パトロール終了 異常なし。

・首都高速

パトロール終了 異常なし。

●港湾空港班報告事項（5月11日(木)16:00時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・震度7：なし
- ・震度6強：なし
- ・震度5強：木更津港(重要港湾)
- ・震度4：川崎港（国際戦略港湾）、横浜港（国際戦略港湾）、千葉港(国際拠点港湾)、

○被害情報

- ・千葉港：被災なし（現地確認）
- ・木更津港：被災なし（現地確認）

○点検状況

- ・鹿島港：体制に入っていない
- ・茨城港（日立港区）：体制に入っていない
- ・茨城港（常陸那珂港区）：体制に入っていない
- ・茨城港（大洗港区）：体制に入っていない
- ・千葉港：カメラによる点検完了 被害なし 利用可能
現地確認済み 全施設異常なし
港湾管理者からの情報提供 被災なし
【体制解除（10：30）】
- ・東京港：カメラによる点検完了 被害なし 利用可能
港湾管理者からの情報提供 被災なし
【体制解除（9：15）】
- ・東京空港：体制に入っていない
- ・横浜港：確認済 被災なし
【体制解除（13：38）】
- ・川崎港：確認済 被災なし
【体制解除（13：38）】
- ・東京湾口：確認済 被災なし
【体制解除（12：50）】
- ・特定離島：確認済 被災なし
【体制解除（10：00）】
- ・横浜技調：確認済 被災なし
【体制解除（10：56）】

○東扇島基幹的広域防災拠点の状況

- ・現地踏査による点検 被害なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

- ・清掃船兼油回収船（べいくりん） 派遣なし（平常業務中）
- ・航路調査船（べいさーち） 派遣なし（平常業務中）
- ・要請なし

3. 災害対策用資機材等の輸送体制の確保

- ・なし

4. 災害協定団体との連絡体制構築

- ・なし

5. 緊急物資輸送船の航行ルート確保状況

○港湾

- ・なし