

令和5年 日光砂防事務所管内における土石流危険溪流点検・調査結果

【点検・調査日】 令和5年6月15日(木)

【点検・調査体制】

日光砂防事務所7名、日光砂防ボランティア協会会員5名により点検・調査を実施しました。

【点検・調査内容】

(1) 点検・調査箇所数

土石流危険溪流 8箇所(別添位置図)

所野上沢、所野中沢、中所野上沢、中所野中沢

中所野下沢、中所野小沢、所野第2団地沢、みどりの里公園沢

(2) 点検・調査内容

溪流内における土砂、流木の堆積状況

【危険度評価のランク】

各箇所について点検・調査結果及び下記目安に基づき「危険度」を評価しました。

A: 緊急的な対応が必要

B: 点検・調査を強化し、必要に応じて対応する

C: 通常の点検・調査を継続するが、降雨状況によっては注意を要する

※土石流危険溪流とは、土石流の発生する恐れのある溪流で、人家に被害を及ぼすおそれがある溪流です。

【点検・調査結果】

今回調査した8溪流はすべて「C」判定でした。

令和5年度土石流危険溪流点検箇所位置図

所野地区

凡例

- 沢 第1班
- 沢 第2班

- 土石流危険溪流流域
- 土砂災害警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域

3168
所野上沢

J3133
所野中沢

3169
中所野中沢

J3134
中所野上沢

3170
中所野下沢

J3135
中所野小沢

J3135
所野第2回地沢

J3135-2
みどりの里公園沢

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の詳細については日光市のハザードマップをご確認ください。



土石流危険溪流点検・調査状況写真



所野上沢 (3168)
溪床状況確認



所野上沢 (3168)
溪床状況確認



所野中沢 (J3133)
溪床状況確認



所野中沢 (J3133)
溪床状況確認



中所野上沢 (J3134)
溪床状況確認



中所野上沢 (J3134)
溪床状況確認

土石流危険溪流点検・調査状況写真



中所野中沢 (3169)
溪床状況確認



中所野中沢 (3168)
溪床状況確認



中所野下沢 (3170)
溪床状況確認



中所野下沢 (3170)
溪床状況確認



中所野小沢 (J3135)
溪床状況確認



中所野小沢 (J3135)
溪床状況確認

土石流危険溪流点検・調査状況写真



所野第2団地沢 (J3135)
溪床状況確認



所野第2団地沢 (J3135)
溪床状況確認



みどりの里公園沢 (J3135-2)
溪床状況確認



みどりの里公園沢 (J3135-2)
溪床状況確認