

## R6年7月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R2内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）

場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R2年10月3日～R6年12月18日



下流側より望む



右岸下流側より望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、本堰堤施工中。

## R 6年7月時点 工事進捗状況：早川出張所

2. R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.376060/138.290191/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5年4月1日～R 6年11月30日



被災休工中

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。  
被災により休工中



## R6年7月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

### 1. R 4 広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>  
<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5年4月1日～R 6年12月10日

#### 【上流工区 工事用道路整備箇所】



【下流側上空より施工箇所を望む】



【施工(掘削)状況】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。  
工事用道路の掘削を実施しています。



## R6年7月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

### 2. R5野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R6年4月1日～R7年1月24日



【上空より施工箇所を望む】



【下流側上空より管理用道路施工箇所を望む】

土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するために、既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築する工事と、維持管理に資するための、管理用道路の一部を施工する工事を行っています。管理用道路の基礎の設置と、盛土を実施しています。