




2. 決壊した堤防の応急復旧～チーム印旛沼～【9月28日(月) 17時時点】

発災日時・場所: 9月22日 5時頃※、①千葉県成田市船形干拓地先、②千葉県成田市下方地先
9月23日13時頃※、③千葉県印旛郡栄町酒直地先 ※については②と③は覚知日時
被災延長・被災概要: ①堤防決壊 L=72.6m ②堤防決壊 L=27.0m(右岸)、L=19.0m(左岸)
③堤防決壊 L=33.2m(右岸)


※堤防決壊延長は、今後変更される可能性あり。



- ・9月25日(金) 緊急復旧工事着手
- ・9月28日(月) 工事用道路工 完了
荒締切工(氾濫を止める) 7%完了



凡例 :未施工 :施工中 :施工完了



○工事用道路工	100%
○荒締切工	7%

※進捗率は全体施工量より算出しています



9月28日 13:20撮影


2. 決壊した堤防の応急復旧 ~チーム印旛沼~【9月28日(月) 17時時点】

角川集水路


発災日時 9月22日(火)5時頃※覚知日時
発災場所 千葉県成田市^{したかた}下方地先
被災概要 堤防決壊 L=27.0m(右岸)、L=19.0m(左岸)

対応状況 9月24日 テックフォース及び県で現地を確認し、
応急復旧方針を決定後着手予定
9月25日 緊急対応着手【施工業者:(株)小高興業^{おだかこうぎょう}】
9月27日 工事用道路が完了し、荒締切着手

【位置図】



【応急対策内容】



【被災箇所状況】



【応急対策の状況】

<作業状況写真>

9/28 作業状況



荒締切実施状況(右岸)

<作業終了時 定点写真>

9/28 17時時点



2. 決壊した堤防の応急復旧

～チーム印旛沼～【9月28日(月) 17時時点】
利根川水系長門川



国土交通省
関東地方整備局

発災日時 9月23日(水) 13時頃※覚知日時
発災場所 千葉県栄町酒直地先
被災概要 堤防決壊 L=33.2m(右岸)


対応状況 9月24日 テックフォース及び県で現地を確認し、
応急復旧方針を決定後着手予定
9月26日 緊急対応着手【施工業者:村樫建設工業(株)】
9月28日 工事用道路が完了し、荒締切着手

【位置図】



北印旛沼 拡大図

【応急対策内容】



【被災箇所の状況】



【応急対策の状況】

<作業状況写真>



工事用道路整備(大型土のう設置)状況

<作業終了時 定点写真>

