


2. 決壊した堤防の応急復旧～チーム印旛沼～【9月29日(火) 17時時点】


発災日時・場所: 9月22日 5時頃※、①千葉県成田市船形干拓地先、②千葉県成田市下方地先
9月23日13時頃※、③千葉県印旛郡栄町酒直地先 ※については②と③は覚知日時
被災延長・被災概要: ①堤防決壊 L=72.6m ②堤防決壊 L=27.0m(右岸)、L=19.0m(左岸)
③堤防決壊 L=33.2m(右岸)

※堤防決壊延長は、今後変更される可能性あり。


被災箇所の状況



荒締切断面図 (決壊箇所①船形地先)



荒締切工程



1. 工事概要

決壊した印旛沼の堤防の緊急復旧について、千葉県の要請に基づき技術的支援を実施しており、25日から緊急復旧工事に着手し、早期完了を目指し鋭意進めています。

【施工業者】鹿島建設(株)

【緊急復旧工事内容】

- ・工事用道路工
- ・荒締切工
- ・鋼矢板二重締切工

2. 工事経過

- ・9月25日(金) 緊急復旧工事着手
- ・9月28日(月) 工事用道路工 完了
- ・9月29日(火) 荒締切工(氾濫を止める) 61%完了

【施工位置: 成田市船形干拓地先】





進捗状況

凡例 □: 未施工 ▨: 施工中 ■: 施工完了

位置図



荒締切断面図



※進捗率は全体施工量より算出しています

現地施工状況

荒締切工施工状況



9月29日 9:32撮影

2. 決壊した堤防の応急復旧 ~チーム印旛沼~【9月29日(火) 17時時点】

角川集水路

発災日時 9月22日(火)5時頃※覚知日時
発災場所 千葉県成田市^{したかた}下方地先
被災概要 堤防決壊 L=27.0m(右岸)、L=19.0m(左岸)


対応状況 9月24日 テックフォース及び県で現地を確認し、
応急復旧方針を決定後着手予定
9月25日 緊急対応着手【施工業者:(株)小高興業^{おだかこうぎょう}】
9月27日 工事用道路が完了し、荒締切着手
9月29日 荒締切(氾濫を止める) 完了

【位置図】



北印旛沼 拡大図

【応急対策内容】



【被災箇所の状況】



【応急対策の状況】

<作業状況写真>

9/29 作業状況



荒締切実施状況(右岸)

<定点写真>

9/29 17時時点



2. 決壊した堤防の応急復旧

～チーム印旛沼～【9月29日(火) 17時時点】
利根川水系長門川



国土交通省
関東地方整備局

発災日時 9月23日(水) 13時頃※覚知日時

発災場所 千葉県栄町酒直地先^{さかなお}

被災概要 堤防決壊 L=33.2m(右岸)

対応状況 9月24日 テックフォース及び県で現地を確認し、
応急復旧方針を決定後着手予定

9月26日 緊急対応着手【施工業者:村樫建設工業(株) ^{むらかしけんせつこうぎょう}】


9月28日 工事用道路が完了し、荒締切着手

【位置図】



北印旛沼 拡大図

【応急対策内容】



【被災箇所の状況】



被災状況(9/23 13時時点)

堤防決壊
L=33.2m

風地側

長門川

北印旛沼

【応急対策の状況】

<作業状況写真>

9/29 作業状況



荒締切実施状況

<定点写真>

9/29 17時時点



長門川