

## さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について（中間報告その２）

### 記 者 発 表 資 料

- 相模海軍工廠跡地におけるさがみ縦貫道路敷地内の安全性を確認するため、ボーリング調査を実施しておりますが、３月１０日（月）１６時３０分頃、Ｐ２７～Ｐ２８間（仮囲い内）のボーリング作業中に微量のマスタードが検知されました。
- 検知直後、現場では、ボーリング孔をビニールシートと土のうで封鎖し、作業を一時中止しています。
- なお、マスタード検知後、そのボーリング箇所周辺で大気検知調査を継続して行っておりますが、その後マスタードは検知されていません。
- マスタードの検知結果については、神奈川県、神奈川県警察、寒川町に報告しており、今後の処置については、「さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会」の指導等のもとに、適切に対応してまいる予定です。

平成１５年３月１０日

国土交通省 横浜国道工事事務所  
神奈川県 防災局 災害対策課  
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ

神奈川県県政記者クラブ

#### 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道工事事務所

TEL ０４５－３１１－２９８１

副 所 長 小 口 安 雄

工務課長 箕 作 光 一

神奈川県 防災局 災害対策課

TEL ０４５－２１０－３５１２


応急対策担当課長 小 松 義 次

寒川町 町民部 防災交通課


TEL ０４６７－７４－１１１１

防災交通課長 福 岡 英 俊

## マスタード検知箇所の位置図



位置図



現場詳細図


## さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について

平成15年3月10日現在

| 調査区間 |           | ボーリング作業 |         |             | ボーリング作業実施済<br>箇所での土壌調査結果   |
|------|-----------|---------|---------|-------------|----------------------------|
|      |           | 実施済数    | 作業時測定結果 | 作業状況        |                            |
| 1    | P11 ~ P12 | 2       | 検知なし    | H15. 2. 20済 | 検知なし(H15.2.24)             |
| 2    | P12 ~ P13 | 8       | 検知なし    | H15. 2. 21済 | 検知なし(H15.2.24)             |
| 3    | P13 ~ P14 | 8       | 検知なし    | H15. 2. 22済 | 検知なし(H15.2.27)             |
| 4    | P14 ~ P15 | 8       | 検知なし    | H15. 2. 23済 | 検知なし(H15.2.27)             |
| 5    | P15 ~ P16 | 8       | 検知なし    | H15. 2. 25済 | 検知なし(H15.2.27)             |
| 6    | P16 ~ P17 | 12      | 検知なし    | H15. 2. 26済 | 検知なし(H15.2.27)             |
| 7    | P17 ~ P18 | 4       | 検知なし    | H15. 2. 27済 | 検知なし(H15.3.1)              |
| 8    | P18 ~ P19 | 6       | 検知なし    | H15. 2. 27済 | 検知なし(H15.3.1)              |
| 9    | P19 ~ P20 | 6       | 検知なし    | H15. 2. 28済 | 検知なし(H15.3.1)              |
| 10   | P20 ~ P21 | 4       | 検知なし    | H15. 2. 28済 | 検知なし(H15.3.1)              |
| 11   | P21 ~ P22 | 6       | 検知なし    | H15. 3. 1済  | 検知なし(H15.3.1)              |
| 12   | P22 ~ P23 | 6       | 検知なし    | H15. 3. 3済  | 検知なし(H15.3.4)              |
| 13   | P23 ~ P24 | 6       | 検知なし    | H15. 3. 4済  | 検知なし(H15.3.6)              |
| 14   | P24 ~ P25 | 5       | 検知なし    | H15. 3. 4済  | 検知なし(H15.3.6)              |
| 15   | P25 ~ P26 | 5       | 検知なし    | H15. 3. 5済  | 検知なし(H15.3.7)              |
| 16   | P26 ~ P27 | 6       | 検知なし    | H15. 3. 10済 | 4箇所検知なし(H15.3.7)<br>2箇所調査中 |
| 17   | P27 ~ P28 | 0       | 検知あり    |             | 保管庫で保管                     |
| 18   | P30 ~ P31 |         |         |             |                            |
| 19   | P31 ~ P32 |         |         |             |                            |
| 20   | P32 ~ P33 |         |         |             |                            |
| 21   | P33 ~ P34 |         |         |             |                            |
| 計    |           | 100     |         |             |                            |

※作業時測定結果は、ボーリング作業時のガス検知調査結果を記載しています。

※土壌調査結果は、採取した土壌について危険物の有無を調査しています。(多少の時間が必要になります。)



| 凡例                                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> | :ボーリング調査予定箇所            |
| <span style="color: red;">●</span>                                                                                         | :ボーリング作業実施済箇所           |
| <span style="color: blue;">●</span>                                                                                        | :ボーリング作業実施済のうち土壌調査実施済箇所 |
| <span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> | :掘削調査範囲(予定)             |