

さがみ縦貫道路工事現場（神奈川県寒川町）における 掘削調査と分離作業の進捗状況について

記 者 発 表 資 料

さがみ縦貫道路の橋脚工事現場で発見された危険物等への対応として、現在、さがみ縦貫道路の橋脚工事現場のP28～P30区間を対象に掘削調査を実施しています。また、掘削残土仮置き場において、汚染残土とそこに含まれる可能性のあるビール瓶等の危険物の分離作業を実施しています。これらの調査及び作業について本日（12月25日9：00現在）までの進捗状況をお知らせいたします。

<橋脚工事現場における掘削調査（一之宮）>

作業の進捗率※1：約22%

不審物の本数：49本

※1 人力（危険物の発見の可能性が特に高い区域（P29近接区域）は人力掘削としている）による作業全体量に占める割合

<掘削残土仮置き場における分離作業（田端）>

作業の進捗率※2：約16%

不審物の本数：2本

※2 全体量（約6,000m³）に占める割合

橋脚工事現場並びに掘削残土仮置き場は、厳重な監視体制で24時間監視しています。また、回収・保管された危険物並びに不審物は、空気浄化機能付き密閉型保管庫で、引き続き、厳重な管理体制で24時間管理します。

※この分離作業並びに掘削調査の進捗状況については、横浜国道事務所のホームページにおいて、適宜、情報提供を行っています。

平成15年12月25日

国土交通省 横浜国道事務所
神奈川県 防災局 災害対策課
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ

神奈川県県政記者クラブ
藤沢記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
TEL 045-311-2981

道路企画官 川 瀧 弘 之

工務課長 小 椋 公 之

神奈川県 防災局 災害対策課
TEL 045-210-3512

応急対策担当課長 小 松 義 次

寒川町 町民部 防災交通課
TEL 0467-74-1111

町民部長 舩 水 勇

掘削残土仮置き場での分離作業中に発見されたビン（不審物）

No.	回収・保管日	内容物の状況
1	H15.11.1	黄色の液体(微量)
2	H15.12.25	黒色の液体(ビンの2/9程度)、透明の液体(ビンの1/9程度) ※2層に分離

※発見されたビンは、空気浄化装置付き密閉型保管庫に回収・保管しました。

橋脚工事現場での掘削調査中に発見されたビン（不審物）

No.	回収・保管日	内容物の状況
1	H15.12.5	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの約半分)
2	H15.12.8	黒い固形物の混じった液体(3cm程度)
3	H15.12.15	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
4	H15.12.15	黒色の液体(ビンの2/3程度)
5	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/3程度)
6	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/3程度)
7	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/3程度)
8	H15.12.22	固形物(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
9	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/3程度)
10	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの約半分)
11	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度) ※ビンの一部が破損
12	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
13	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
14	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/3程度)
15	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
16	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
17	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
18	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
19	H15.12.22	黒色の液体(ビンの2/4程度)、透明の液体(ビンの1/4程度) ※2層に分離
20	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
21	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
22	H15.12.22	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
23	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
24	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/3程度)
25	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/3程度)
26	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/3程度)
27	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/3程度)
28	H15.12.23	透明の液体(ビンの1/3程度)
29	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
30	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
31	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/3程度)
32	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
33	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/6程度)、透明の液体(ビンの1/6程度) ※2層に分離
34	H15.12.23	黒色の液体(ビンの2/4程度)、透明の液体(ビンの1/4程度) ※2層に分離
35	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
36	H15.12.23	やや黄色みを帯びた白色の固形物(ビンの2/3程度)
37	H15.12.23	透明の液体(ビンの1/4程度)
38	H15.12.23	透明の液体(ビンの1/4程度)
39	H15.12.23	固形物(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
40	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
41	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
42	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
43	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
44	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
45	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
46	H15.12.23	液体(ビンの2/3程度) ※ビンの色が濃いため内容物の色不明
47	H15.12.24	黒い固形物の混じった黄色い液体(ビンの約半分)
48	H15.12.24	黒色の液体(ビンの3/8程度)、薄茶色の液体(ビンの1/8程度) ※2層に分離
49	H15.12.24	黒色の液体(ビンの1/8程度)、黄色の液体(ビンの1/8程度) ※2層に分離

※発見されたビンは、空気浄化装置付き密閉型保管庫に回収・保管しました。