中央分離帯閉鎖箇所拡大図
至 桐生
原宿(北)
渡良瀬川
N
赤城神社
県立東毛産業技術センター
事故発生箇所
国道 50 ROUTE
316
254
雷電神社
吉沢町
原宿
原宿町
閉鎖箇所位置図
N
群馬県
関越自動車道
太田市
吉沢町
17
50
18
17
上信越自動車道
北関東自動車道
中央分離帯閉鎖箇所
原宿南
至 小山