台風18号の大雨による日光市芹沢（せりさわ）地区における土石流災害

国土交通省

平成27年10月7日15時時点

田茂沢ワイヤーセンサー設置状況

滝向沢土砂流出状況

カメラ(滝向沢）設置状況

カメラ（滝向沢）監視映像

凡例
- 土砂崩壊
- 土砂堆積
- 砂防堰堤
- 市道応急復旧完了（工事関係車両のみ通行可）
- 監視カメラ
- ワイヤーセンサー
- 警報装置

被害概要：地区内の8渓流（9箇所）において土石流が発生
負傷者2名　住民25名が一時孤立
避難指示 9/13 9:00　避難指示解除 9/26 6:00
家屋全壊5戸　半壊2戸
土砂流出による道路被害7箇所、その他道路被害1箇所

対応状況：ヘリ調査及び各渓流の被災状況調査（9/11～9/14）
土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる渓流調査（9/15～9/16）
日光砂防事務所による流出土砂の撤去等により徒歩及び
車両通行可能（工事用車両9/20～、一般車両9/26～）
仮排水路の設置（9/19～9/24）、土砂捕捉壁の設置（9/19～9/28）
監視カメラの設置(3基 10/7)、ワイヤーセンサー・警報装置設置(6渓流 10/7)

※これは速報であり、土砂の崩壊や堆積の範囲は今後変わることがあります