8月10日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ撹拌作業①

アオコ撹拌作業後①

作業前アオコ発生状況③

作業前アオコ発生状況②

作業船によるアオコ撹拌作業②

アオコ撹拌作業後②

作業船によるアオコ撹拌作業③

アオコ撹拌作業後③

1. 対策箇所：土浦港
2. 発生状況：土浦港内はレベル3～5のアオコ発生。一部6あり
3. 対策内容：作業船2隻にて、撹拌作業。
4. 対策効果：①②③の箇所ともレベル5、撹拌作業中はレベル3程度になるが、風が南東の為しばらくすると、アオコが集まってレベル4程度になる。一部レベル6があった所は撹拌作業によりレベル4程度に解消された。