様式２　重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字　：　重点区間（重要度Ａ箇所・危険箇所（越水））
番号に○印　：　氾濫危険水位設定箇所
青文字　：　越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－２

令和６年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杆杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
利根川上流河川事務所	1	巴右	4-1	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k　上145m 4.0k　下110m	255.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	2	巴右	3-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k　下65m	1箇所	昇明橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	3	巴右	3-2	巴波川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k　下110m 4.0k　下150m	40.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	4	巴右	3-3	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k　下150m 2.5k　下251m	1607.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	5	巴右	2-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町緑川	3.0k　下20m	1箇所	緑川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	6	巴右	2-2	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町緑川	2.5k　下251m 2.0k　下196m	447.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流河川事務所	7	巴右	1-1	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	2.0k　下196m 0.5k　下250m	1538.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	8	巴右	0-1	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k　下55m	1箇所	巴波橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	9	巴右	0-2	巴波川	工作物	B	右	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k　下100m	1箇所	巴波橋側道橋 流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	10	巴右	0-3	巴波川	（重点） 越水（溢水） 堤体漏水	 B B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.5k　下250m 0.0k　下135m	384.9	氾濫危険水位設定箇所（中里観測所） 危険箇所（越水）　右岸0.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	11	巴右	0-4	巴波川	堤体漏水	B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k　下135m 0.0k　下160m	25.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	かご止め工
利根川上流河川事務所	12	巴右	0-5	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k　下160m 0.0k　下195m	35.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	13	巴右	0-6	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k　下195m 0.0k　下200m	5.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	14	巴右	0-7	巴波川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	右	栃木県	栃木市藤岡町蛭沼	0.0k　下200m -0.5k　上235m	65.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	15	巴右	0-8	巴波川	越水（溢水）	B	右	栃木県	栃木市藤岡町西前原	-0.5k　上235m -0.5k　上165m	70.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	16	巴右	0-9	巴波川	越水（溢水）	B	右	栃木県	栃木市藤岡町西前原	-0.5k　上90m -1.0k　上100m	490.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	1	巴左	4-1	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	小山市中里	4.0k　上145m 4.0k　下237m	382.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	2	巴左	3-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県	小山市中里	4.0k　下65m	1箇所	昇明橋 桁下高不足かつ流下能力不足	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	3	巴左	3-2	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	栃木市大平町伯仲	4.0k　下237m 3.5k　上253m	36.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	4	巴左	3-3	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	小山市寒川	3.5k　上253m 2.5k　上237m	995.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	5	巴左	2-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県	小山市寒川	3.0k　下15m	1箇所	緑川橋 桁下高不足かつ流下能力不足	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	6	巴左	2-2	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県	小山市寒川	2.5k　上237m 2.5k　上113m	124.1	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	7	巴左	2-3	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	栃木県	小山市寒川	2.5k　上113m 2.5k　下195m	308.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工

様式２　重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字　：　重点区間（重要度Ａ箇所・危険箇所（越水））
番号に○印　：　氾濫危険水位設定箇所
青文字　：　越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－２

令和６年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度 種別	重要度 階級	左右岸別	重要水防箇所 地先名		重要水防箇所 杆杭位置（K，m）	延長（m）	重要なる理由	県及び市町村 担当水防団体	県及び市町村 担当土木事務所	国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
利根川上流河川事務所	8	巴左	2-4	巴波川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県	小山市寒川	2.5k　下195m 2.5k　下217m	21.7	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流河川事務所	9	巴左	2-5	巴波川	旧川跡	要注	左	栃木県	小山市寒川	2.5k　下217m 2.0k　上178m	39.0	旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	10	巴左	2-6	巴波川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	栃木県	小山市寒川	2.0k　上178m 2.0k　上165m	13.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	11	巴左	2-7	巴波川	越水（溢水）	B	左	栃木県	小山市寒川	2.0k　上165m 2.0k　上78m	86.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	12	巴左	1-1	巴波川	旧川跡	要注	左	栃木県	小山市寒川	2.0k　下171m 2.0k　下234m	62.8	旧川跡	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	13	巴左	1-2	巴波川	越水（溢水）	B	左	栃木県	小山市寒川	1.5k　上268m 1.5k　上263m	5.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	小山市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	14	巴左	1-3	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	栃木県	栃木市藤岡町新波	1.5k　上263m 1.0k　上162m	774.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	15	巴左	1-4	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	栃木県	栃木市藤岡町新波	1.0k　上162m 1.0k　上101m	60.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 旧川跡	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	16	巴左	1-5	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k　上101m 0.5k　下251m	831.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	17	巴左	0-1	巴波川	工作物	B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k　下60m	1箇所	巴波橋 桁下高不足かつ流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	18	巴左	0-2	巴波川	工作物	B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	1.0k　下100m	1箇所	巴波橋側道橋 流下能力不足	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	
利根川上流河川事務所	19	巴左	0-3	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	0.5k　下251m 0.0k　下243m	494.2	氾濫危険水位設定箇所（中里観測所） 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	20	巴左	0-4	巴波川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	0.0k　下243m -0.5k　上97m	146.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流河川事務所	21	巴左	0-5	巴波川	越水（溢水）	B	左	栃木県	栃木市藤岡町部屋	-0.5k　上97m -0.5k　下243m	340.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工
利根川上流河川事務所	22	巴左	0-6	巴波川	（重点） 越水（溢水）	B	左	栃木県	栃木市藤岡町帯刀	-0.5k　下243m -1.0k　下233m	475.5	危険箇所（越水）　左岸-1.0k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工

様式２　重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字　：　重点区間（重要度Ａ箇所・危険箇所（越水））
番号に○印　：　氾濫危険水位設定箇所
青文字　：　越水（溢水）要注意区間（事務所独自設定）

様式－２

令和６年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面対象番号		河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長（m）	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
					種別	階級		地先名		杆杭位置（K，m）			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流河川事務所	23	巴左	-1-1	巴波川	越水（溢水）	B	左	栃木県	栃木市藤岡町帯刀	-1.0k　下233m -1.5k　上19m	214.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	栃木市	栃木土木事務所	渡良瀬遊水池出張所	積み土のう工

	合計		右岸		左岸	
	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数
（重点区間）	860	2 箇所	385	1 箇所	476	1 箇所
総合評価 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
越水（溢水） A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A		0 箇所		0 箇所		0 箇所
総合評価B	10,273	37 箇所	4,963	16 箇所	5,310	21 箇所
越水（溢水） B	6,477	19 箇所	3,036	8 箇所	3,442	11 箇所
堤体漏水B	8,513	20 箇所	4,338	9 箇所	4,175	11 箇所
基礎地盤漏水B	1,868	6 箇所	0	0 箇所	1,868	6 箇所
水衝洗掘B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物B		8 箇所		4 箇所		4 箇所
総合評価 要注	102	2 箇所	0	0 箇所	102	2 箇所
新堤防	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	431	9 箇所	110	3 箇所	321	6 箇所