令和6年度　直轄河川重要水防箇所一覧表

重要度A　重要度B　要注意

番号	図面対象番号	河川名	重要度		左右岸別	重要水防箇所			延長(m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省担当出張所	想定される水防工法
			種別	階級		地先名		杆杭位置(K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
				(重点)						氾濫危険水位設定箇所(報恩橋観測所)				
1	大右1-1	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	1.1k + 0m ～	100.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				1.0k + 0m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
2	大右1-2	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	1.0k + 0m ～	36.5	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.9k + 68m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
			旧川跡	要						旧川跡				釜段工法
3	大右0-1	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.9k + 68m ～	90.8	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.8k + 87m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
4	大右0-2	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.8k + 87m ～	38.3	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.8k + 49m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
			旧川跡	要						旧川跡				釜段工法
5	大右0-3	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.8k + 49m ～	368.6	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.4k + 74m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
6	大右0-4	大栗川	工作物	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.6k + 15m	1箇所	計算水位と桁下高の差が余裕高未満(報恩橋)	多摩市	南多摩東部	多摩	―
7	大右0-5	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.4k + 74m ～	26.0	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.4k + 46m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪
			旧川跡	要						旧川跡				釜段工法
8	大右0-6	大栗川	堤体漏水	B	右	東京都	多摩市連光寺1丁目	0.4k + 46m ～	42.7	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	多摩市	南多摩東部	多摩	シート張
			基礎地盤漏水	B				0.4k + 0m		基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所				月の輪