【　工　事　設　計　書　】

工事名称　　日本社会事業大学厚生棟（２６）建築改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	123,268,550	
電気設備工事	1	式	535,060	
機械設備工事	1	式	1,786,778	
計			125,590,388	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,915,280	
現場管理費	1	式	14,478,945	
一般管理費等	1	式	18,615,387	
計			41,009,612	
工事価格	1	式	166,600,000	
消費税等相当額	1	式	16,660,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	183,260,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1.建物 1) 厚生棟	1	式	115,311,330	
1.建物 2) 図書館棟	1	式	684,030	
1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ	1	式	2,899,140	
3.造園	1	式	4,374,050	
計			123,268,550	

直接工事費　科目別内訳

1.建物 1) 厚生棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	20,444,689	
防水改修	1	式	33,295,617	
外壁改修	1	式	14,709,894	
建具改修	1	式	1,900,778	
内装改修	1	式	168,730	
塗装改修	1	式	683,815	
環境配慮改修	1	式	41,740,000	
発生材処理	1	式	2,367,807	
計			115,311,330	

直接工事費　科目別内訳

1.建物 2) 図書館棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設は1)厚生棟にて計上				
外壁改修	1	式	4,030	
環境配慮改修	1	式	555,000	
発生材処理	1	式	125,000	
計			684,030	

直接工事費　科目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	296,500	
防水改修	1	式	199,430	
外装改修	1	式	264,370	
塗装改修	1	式	2,110,230	
発生材処理	1	式	28,610	
計			2,899,140	

直接工事費　科目別内訳

3.造園

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1) 樹木	1	式	4,332,250	
発生材処理	1	式	41,800	
計			4,374,050	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物 1) 厚生棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	20,444,689	
計				20,444,689	
防水改修	撤去	1	式	4,911,074	
防水改修	改修	1	式	28,384,543	
計				33,295,617	
外壁改修	撤去	1	式	1,195,918	
外壁改修	改修	1	式	13,513,976	
計				14,709,894	
建具改修	撤去	1	式	605,836	
建具改修	改修	1	式	1,294,942	
計				1,900,778	
内装改修	撤去	1	式	44,330	
内装改修	改修	1	式	124,400	
計				168,730	
塗装改修	改修	1	式	683,815	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物 1) 厚生棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				683,815	
環境配慮改修	撤去	1	式	41,740,000	
計				41,740,000	
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式	876,377	
発生材処理	発生材処分	1	式	1,491,430	
計				2,367,807	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物 2) 図書館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁改修	改修	1	式	4,030	
計				4,030	
環境配慮改修	撤去	1	式	555,000	
計				555,000	
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式	85,000	
発生材処理	発生材処分	1	式	40,000	
計				125,000	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,500	
計				296,500	
防水改修	撤去	1	式	126,910	
防水改修	改修	1	式	72,520	
計				199,430	
外装改修	撤去	1	式	75,690	
外装改修	改修	1	式	188,680	
計				264,370	
塗装改修	改修	1	式	2,110,230	
計				2,110,230	
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式	19,610	
発生材処理	発生材処分	1	式	9,000	
計				28,610	

3.造園

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1) 樹木	枝払い及び移植	1	式	4,332,250	
計				4,332,250	
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式	39,300	
発生材処理	発生材処分	1	式	2,500	
計				41,800	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		119,235	別紙 00-0001
養生		1	式		518,080	別紙 00-0002
整理清掃 後片付け		1	式		1,673,443	別紙 00-0003
外部足場		1	式		6,934,701	別紙 00-0004
内部足場		1	式		78,698	別紙 00-0005
災害防止		1	式		10,080,750	別紙 00-0006
仮設間仕切り		1	式		189,329	別紙 00-0007
仮設材運搬費		1	式		850,453	別紙 00-0008
計					20,444,689	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　防水改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(PH屋上)						
PH屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水撤去	平場 集積共	72.2	㎡	2,780	200,716	
PH屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水撤去	立上り 集積共	16.1	㎡	2,780	44,758	
PH屋上立上り 端末押え金物撤去	ｱﾙﾐ押え金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共	46.8	m	420	19,656	
PH屋上立上り ｱﾙﾐ製水切り撤去	H60､ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共 集積共	46.8	m	1,940	90,792	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱﾙﾐ水切撤去	W100xH60 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共 集積共 (D-08)	6.4	m	1,940	12,416	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	5.2	m	980	5,096	
PH屋上 既存改修用ﾄﾞﾚﾝ撤去	縦型100φ ｽﾄﾚｰﾅｰ共 集積共	2	か所	3,760	7,520	
小計					380,954	
(RF屋上)						
RF屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水撤去	平場 集積共	1,221	㎡	2,780	3,394,380	
RF屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水撤去	立上り 集積共	76.8	㎡	2,780	213,504	
RF屋上床 脱気装置撤去	SUS φ80 集積共	18	か所	1,930	34,740	
RF屋上立上り 端末押え金物撤去	ｱﾙﾐ押え金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共 集積共	228	m	420	95,760	
RF屋上立上り ｱﾙﾐ製水切り撤去	H60､ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共 集積共	228	m	1,940	442,320	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱﾙﾐ水切撤去	W100xH60 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共 集積共 (D-07)	32.4	m	1,940	62,856	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	34	m	980	33,320	
設備基礎取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10x10　集積共	3.4	m	980	3,332	
RF屋上 既存改修用ﾄﾞﾚﾝ 撤去	縦型100φ ｽﾄﾚｰﾅｰ共 集積共	14	か所	3,760	52,640	
小計					4,332,852	
(2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ)						
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床ｱﾙﾐ水切 取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	60	m	980	58,800	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	73.6	m	980	72,128	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ丸柱立上り 取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15x15　曲面(850φ) 再充填工法 集積共	8	か所	3,180	25,440	
小計					156,368	
撤去機械運搬		1	式		40,900	別紙 00-0009
計					4,911,074	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(PH屋上)						
PH屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	M3AS工法 AS-T3 平場 既存防水撤去跡 下地処理共	72.2	㎡	16,400	1,184,080	
PH屋上立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	M3AS工法 AS-T3 立上り 既存防水撤去跡 下地処理共	16.1	㎡	21,500	346,150	
PH屋上 床 入隅ｺｰﾅｰ処理		46.8	m	700	32,760	
PH屋上立上り 端末押え金物	ｱﾙﾐ押え金物 SUS製ﾋﾞｽ@450以内 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共	46.8	m	1,970	92,196	
PH屋上立上り ｱﾙﾐ製水切り	H60 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共	46.8	m	3,640	170,352	
脱気装置	製造所の仕様による	1	式		23,100	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱﾙﾐ水切	W100xH60 (D-08)	6.4	m	2,850	18,240	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　20x10 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	5.2	m	790	4,108	
PH屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天 端+鼻先 塗膜防水	X-2 天端+鼻先 既存塗材撤去跡 下地調整(C-2)共 (D-01,D-04)	28.7	㎡	7,650	219,555	
PH屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天 端 塗膜防水	X-2 天端 既存塗材撤去跡 下地調整(C-2)共 (D-04)	1.8	㎡	7,860	14,148	
PH 改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型100φ ｽﾄﾚｰﾅｰ共	2	か所	19,100	38,200	
小計					2,142,889	
(RF屋上)						
RF屋上床 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	M3AS工法 AS-T3 平場 既存防水撤去跡 下地処理共	1,221	㎡	16,400	20,024,400	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　防水改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RF屋上立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	M3AS工法 AS-T3 立上り 既存防水撤去跡 下地処理共	76.8	㎡	21,500	1,651,200	
RF屋上 床 入隅ｺｰﾅｰ処理		228	m	700	159,600	
RF屋上立上り 端末押え金物	ｱﾙﾐ押え金物 SUS製ﾋﾞｽ@450以内 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共	228	m	1,970	449,160	
RF屋上立上り ｱﾙﾐ製水切り	H60 ｼｰﾘﾝｸﾞ20x10共	228	m	3,640	829,920	
脱気装置	製造所の仕様による	1	式		393,000	
設備基礎 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 天端 1200x500　2層張 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　　下地処理共 0.6m2　　(D-09)	1	か所	10,100	10,100	
設備基礎 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 立上り H=150　2層張 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面　　下地処理共 (D-09)	3.4	m	12,200	41,480	
設備基礎 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 平場(増張) W=200 入隅+ｼｰﾄ防水面　下地処理共 (D-09)	4.2	m	10,100	42,420	
設備基礎 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 平場(増張) W=100 入隅+ｼｰﾄ防水面　下地処理共 (D-09)	3.8	m	12,200	46,360	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｱﾙﾐ水切	W100xH60 (D-08)	32.4	m	2,850	92,340	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　20x10 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	34	m	790	26,860	
RF屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端+鼻先 塗膜防水	X-2 天端+鼻先 既存塗材撤去跡 下地調整(C-2)共 (D-01)	111	㎡	7,650	849,150	
RF屋上水切笠木 塗膜防水	X-2 天端 W=220+鼻先 既存塗材撤去跡 下地調整(C-2)共 (PH壁取合部)　(D-04)	20	㎡	7,650	153,000	
RF踏込床 塗膜防水	X-2 床+鼻先H=125　　1.2m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整(C-2)共 (D-03)	1	か所	9,180	9,180	
RF 改修用ﾄﾞﾚﾝ	縦型100φ ｽﾄﾚｰﾅｰ共	14	か所	19,100	267,400	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　防水改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					25,045,570	
(2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ)						
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 塗膜防水	L4X工法 X-2 床 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地処理共	108	㎡	6,330	683,640	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝 塗膜防水	L4X工法 X-2 W100+H60 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地処理共	68.6	m	2,450	168,070	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 塗膜防水	L4X工法 X-2　H145 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地処理共	68.8	m	2,450	168,560	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り 塗膜防水	L4X工法 X-2 H60~85 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地処理共	4.8	m	2,450	11,760	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ丸柱幅木 塗膜防水	X-2 H100程度(R役物) 既存ｽﾃﾝﾚｽ巾木面 下地処理共	21.4	m	2,450	52,430	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床ｱﾙﾐ水切取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	60	m	790	47,400	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2　20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	73.6	m	640	47,104	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ丸柱立上り 取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　15x15　曲面(850φ) ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	8	か所	2,140	17,120	
小計					1,196,084	
計					28,384,543	

1.建物 1) 厚生棟	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外壁)						
外壁打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	40x20 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	462	m	980	452,760	
ﾌｧﾝﾙｰﾑ開口 防虫網 撤去	W3900xH740 ｽﾃﾝﾚｽ製 集積共 (D-06)	1	か所	2,010	2,010	
小計					454,770	
(軒天井)						
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (1Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	71.3	㎡	1,350	96,255	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　0.7m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (1F廊下(2)外部出入口)	1	か所	950	950	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　2.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	2	か所	3,110	6,220	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　1.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	1,760	1,760	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　1.2m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	1,620	1,620	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0+GB-S厚12.5 集積共 (1Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	71.3	㎡	4,510	321,563	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	凹凸ﾀｲﾌﾟ　厚12.0+GB-S厚12.5　0.7m2 集積共 (1F廊下(2)外部出入口)	1	か所	3,160	3,160	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0+GB-S厚12.5　2.3m2 集積共 (2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	2	か所	10,400	20,800	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0+GB-S厚12.5　1.3m2 集積共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	5,860	5,860	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0+GB-S厚12.5　1.2m2 集積共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	5,410	5,410	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					463,598	
(ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根改修)	(D-14)					
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ撤去	220×220 t=20 ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ180×170 t=20 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 締め1か所(M12取外し) ﾓﾙﾀﾙ　220×220 t=20共 集積共	4	か所	16,200	64,800	
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根 下地鉄骨撤去	2-L 50×50×5+溝形鋼75×40×5 溶断共	13	m	7,650	99,450	
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根 下地鉄骨撤去	R役物 □-100x100 L形ｱﾝｸﾞﾙ付 M12 ﾜｯｼｬｰ ｼﾝｸﾞﾙﾅｯﾄ共　33.6m 溶断+ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰがけt=10共	1	式		9,900	
ｷｬﾉﾋﾟｰ厚生棟 庇撤去	ｱﾙﾐ板 厚3.0 BB-1種 L5320(1800 2枚+1720-1枚)×D500 外壁側:ｱﾙﾐL-50×50××4 L=5.4m (ﾋﾟｽ留め) H鋼側:ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟｰ12箇所 目透し裏当て板:ｱﾙﾐPL-4.0 W50×L500 2ｹ所 目透し部:ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2) 10×10共	1	式		81,800	
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根 防水ｼｰﾄ撤去	W6050×D5550 塩ﾋﾞ製	1	か所	11,000	11,000	
ｷｬﾉﾋﾟｰ軒天井 落下防止ｼｰﾄ撤去	W6050×D5100	1	か所	10,600	10,600	
小計					277,550	
計					1,195,918	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　外壁改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	1,450	㎡	390	565,500	
外壁 (1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ天井懐部) 施工数量調査	一般調査 H500+下端W330 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	58	㎡	330	19,140	
外壁 (1.2階天井懐部) 施工数量調査	一般調査 H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	11.6	㎡	200	2,320	
外壁 (ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型) 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む 400×400　4面1箇所､5面1箇所	1	式		1,780	
内壁(1階風除室) 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	22.2	㎡	390	8,658	
内壁(2階風除室) 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部)(D-16) 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	28.6	㎡	390	11,154	
外壁(根廻り幅木) 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	20.3	㎡	390	7,917	
外壁(丸柱部) 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 仕上塗材改修 報告資料の作成含む	93.7	㎡	390	36,543	
丸柱 水洗い工法	既存ｼﾘｺﾝ樹脂撥水材面	93.7	㎡	200	18,740	
外壁 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	1,288	㎡	3,640	4,688,320	
外壁 (1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ天井懐部) 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共　H500+下端W330	58	㎡	3,640	211,120	
外壁 (1.2階天井懐部) 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共　H500	11.6	㎡	3,640	42,224	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　外壁改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 (ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型) 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共 400×400　4面1箇所､5面1箇所	1	式		16,400	
内壁(1階風除室) 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	22.2	㎡	3,640	80,808	
内壁(2階風除室) 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	28.6	㎡	3,640	104,104	
丸柱 浸透性吸水防止塗材	既存撥水材面 水性 ｼﾘｺﾝ系 つやなし ｸﾘｱｰ 素地ごしらえ共(工程A-02)	93.7	㎡	4,770	446,949	
外壁 ひび割れ部改修	幅0.2mm以上0.5mm未満 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	41	m	6,000	246,000	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ひび割れ部改修	幅0.2mm以上0.5mm未満 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	74	m	6,000	444,000	
外壁 ひび割れ部改修	幅0.5mm以上1.0mm以下 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	12	m	6,000	72,000	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ひび割れ部改修	幅0.5mm以上1.0mm以下 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6	m	6,000	36,000	
外壁 ひび割れ部改修	幅1.0mm超 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(ｼｰﾘﾝｸﾞ材) 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	12	m	2,600	31,200	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ひび割れ部改修	幅1.0mm超 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法(ｼｰﾘﾝｸﾞ材) 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6	m	2,600	15,600	
外壁 ひび割れ部改修 ｺｱ抜取り・補修	ｺｱ抜取り φ50 L=70mm 補修:ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填+ 隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入共	1	か所	45,000	45,000	
外壁 欠損部改修(鉄筋露出あり)	100x200xt30 充填工法(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ) 防錆処理共 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	12	か所	5,400	64,800	
外壁 欠損部改修(鉄筋露出あり)	200x200xt30 充填工法(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ) 防錆処理共 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	21	か所	6,840	143,640	
外壁 欠損部改修(鉄筋露出あり)	200x500xt30 充填工法(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ) 防錆処理共 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	1	か所	10,800	10,800	

1.建物 1) 厚生棟	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 欠損部改修(鉄筋露出あり)	200x700xt30 充填工法(ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ) 防錆処理共 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面	1	か所	14,400	14,400	
外壁打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2　40x20 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	462	m	2,280	1,053,360	
ﾌｧﾝﾙｰﾑ開口 防虫網	W3900xH740 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製 線径0.25mm以上16~18ﾒｯｼｭ (D-05)	1	か所	62,300	62,300	
ﾌｧﾝﾙｰﾑ開口 防虫網	W3900xH740 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製 線径0.25mm以上16~18ﾒｯｼｭ (D-06)	1	か所	62,300	62,300	
掲示板 取外し・再取付	W3600xH960 (A-06)	1	か所	11,100	11,100	
ﾌｧﾝﾙｰﾑ開口 ﾈｯﾄ取付枠 取外し・再取付	L-40x40x4 W3900xH740 (D-05)	1	か所	19,500	19,500	
ﾌｧﾝﾙｰﾑ開口 ﾈｯﾄ取付枠 取外し・再取付	L-40x40x4 W3900xH740 (D-06)	1	か所	19,500	19,500	
小計					8,613,177	
(軒天井)						
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用(1Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	71.3	㎡	2,800	199,640	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用　0.7m2 (1F廊下(2)外部出入口)	1	か所	1,960	1,960	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360　2.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 (2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	2	か所	6,450	12,900	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360　1.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	3,650	3,650	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360　1.2m2 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	3,370	3,370	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0　不燃 下張GB-S 厚12.5共 LGS面 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (1Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	71.3	㎡	9,630	686,619	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	凹凸ﾀｲﾌﾟ　厚12.0　不燃 下張GB-S 厚12.5共　0.7m2 LGS面　天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (1F廊下(2)外部出入口)	1	か所	11,500	11,500	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0　不燃 下張GB-S 厚12.5共　2.3m2 LGS面　天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ部)	2	か所	28,000	56,000	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0　不燃 下張GB-S 厚12.5共　1.3m2 LGS面　天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	17,200	17,200	
軒天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　厚9.0　不燃 下張GB-S 厚12.5共　1.2m2 LGS面 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (2Fﾎﾟｰﾁ(2))	1	か所	16,200	16,200	
小計					1,009,039	
(ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根改修)	(D-14)					
屋根 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	220×220 t=20 ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ180×170 t=20 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 締め1か所(M12再利用) ﾓﾙﾀﾙ　220×220 t=20共	4	か所	20,700	82,800	
屋根 下地 鉄骨	2-L 50×50×5+溝形鋼75×40×5 亜鉛ﾒｯｷ共	13	m	14,000	182,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　外壁改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 下地 鉄骨	□-100x70　19.5m 亜鉛ﾒｯｷ共	1	式		291,000	
屋根 下地 鉄骨	R役物 □-100x100　33.6m L形ｱﾝｸﾞﾙ付 M12 ﾜｯｼｬｰ ｼﾝｸﾞﾙﾅｯﾄ共 亜鉛ﾒｯｷ共	1	式		635,000	
屋根 下地鉄骨 取外し･再取付	H-300x150x6.5x9 中ﾎﾞﾙﾄM16 ﾜｯｼｬｰ ｼﾝｸﾞﾙﾅｯﾄ締め新設	23.2	m	28,800	668,160	
屋根 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂	曲面 t6.0 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ押え 押えﾌﾟﾚｰﾄ ｽﾃﾝﾚｽFB-4x60 ｽﾃﾝﾚｽ製鍋ﾋﾞｽ@200共 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ10×10共 (D-14)	36.4	㎡	51,800	1,885,520	
屋根 ｱﾙﾐ曲げ水切り	R役物 W335 ｱﾙﾐt2.0	5.6	m	14,200	79,520	
屋根 ｱﾙﾐ曲げ水切り	R役物 W235 ｱﾙﾐt2.0	5.6	m	11,000	61,600	
水切り外壁取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	11.2	m	550	6,160	
小計					3,891,760	
計					13,513,976	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　建具改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	400	m	980	392,000	
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	75.4	m	980	73,892	
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	41.9	m	980	41,062	
外部 建具水切 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	100	m	980	98,000	
外部 建具水切継目 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	0.9	m	980	882	
計					605,836	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　建具改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	400	m	550	220,000	
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　15x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	75.4	m	660	49,764	
外部 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　20x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	41.9	m	790	33,101	
外部 建具水切 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	100	m	550	55,000	
外部 建具水切継目 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	0.9	m	550	495	
外部 建具水切 ＤＰ塗り 改修仕様	既存ｱﾙﾐ面 塗料1等級 錆止工程A種　下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	16	㎡	5,080	81,280	
外部 建具水切 ＤＰ塗り 改修仕様	既存鋼製面 塗料1等級 錆止工程A種　下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	2.8	㎡	5,080	14,224	
外部 建具水切 ＤＰ塗り 改修仕様	糸巾300mm以下 既存ｱﾙﾐ面 塗料1等級 錆止工程A種　下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	60.6	m	2,030	123,018	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	223	㎡	3,220	718,060	
計					1,294,942	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　内装改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19形　@360 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (1F風除室)　6.4m2	1	か所	8,660	8,660	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	凹凸ﾀｲﾌﾟ 厚12.0+GB-R厚12.5 6.4m2 集積共　(1F風除室)	1	か所	28,900	28,900	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 (DR)撤去	凹凸ﾀｲﾌﾟ 厚12.0+GB-R厚12.5 1.5m2 集積共　(2F風除室)	1	か所	6,770	6,770	
計					44,330	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　内装改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 (1F風除室)　6.4m2	1	か所	13,900	13,900	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り(DR)	凹凸ﾀｲﾌﾟ 厚12.0　不燃 GB-R厚12.5共 LGS面　6.4m2 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (1F風除室)	1	か所	57,600	57,600	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 張り(DR)	凹凸ﾀｲﾌﾟ 厚12.0　不燃 GB-R厚12.5共 LGS面　1.5m2 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (2F風除室)	1	か所	28,800	28,800	
傘立て 取外し･再取付	ｽﾁｰﾙ製 4760×195	1	か所	24,100	24,100	
計					124,400	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　塗装改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根下地 ＳＯＰ塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B種 素地ごしらえA種(新規面) (D-14)	35.7	㎡	2,150	76,755	
ｷｬﾉﾋﾟｰ屋根下地 ＳＯＰ塗り 改修仕様	既存亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共 (D-14)	27.8	㎡	2,980	82,844	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	竪樋 φ100 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料As種 下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共	34.2	m	1,480	50,616	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 鉄鋼面 H550+180 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料As種 下地RB種(塗替え面) 既存塗膜除去共 (D-15)	69.4	m	2,750	190,850	
軒天井 ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	79.1	㎡	3,250	257,075	
天井(内部) ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	7.9	㎡	3,250	25,675	
計					683,815	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 石綿含有仕上塗材の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 (RF踏込床　石綿含有ﾓﾙﾀﾙ共) 集積･場内小運搬共	1	式		41,740,000	別紙 00-0010
計					41,740,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟	発生材処理			発生材運搬(積込み共)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)	9.3	m3	6,940	64,542	
発生材積込み	廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む	1	式		300,000	
小計					364,542	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.1m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) DID区間有り	1	式		43,700	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	9.3	m3	1,950	18,135	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID区間有り 廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む　飛散防止措置共	1	式		450,000	
小計					511,835	
計					876,377	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 1) 厚生棟　　発生材処理　　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.1m3	1	式		4,030	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	9.3	m3	18,000	167,400	
発生材処分	廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む 埋立処分(管理型最終処分場)	1	式		1,320,000	
計					1,491,430	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 2) 図書館棟　　外壁改修　　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 施工数量調査	一般調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ面(ｱｽﾍﾞｽﾄ除去部) 仕上塗材改修　報告資料の作成含む 400×400　1面2個所	1	式		390	
外壁 複層塗材RE	既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共 400×400　1面2個所	1	式		3,640	
計					4,030	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 2) 図書館棟　環境配慮改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【外壁改修】						
外壁 (ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型) 石綿含有仕上塗材の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 集積･場内小運搬共	1	式		555,000	別紙 00-0011
計					555,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 2) 図書館棟　発生材処理　発生材運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む	1	式		10,000	
小計					10,000	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID区間有り 廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む　飛散防止措置共	1	式		75,000	
小計					75,000	
計					85,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 2) 図書館棟　　発生材処理　　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	廃石綿(石綿含有仕上塗材等) 消耗品等含む 埋立処分(管理型最終処分場)	1	式		40,000	
計					40,000	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		74,200	別紙 00-0012
養生		1	式		54,600	別紙 00-0013
整理清掃 後片付け		1	式		167,700	別紙 00-0014
外部仕上足場	1)厚生棟にて計上 運搬共					
計					296,500	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部手摺取付部 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法 集積共	259	か所	490	126,910	
計					126,910	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部手摺取付部 四周ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10x10 ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法	259	か所	280	72,520	
計					72,520	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　外装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　8.6m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	11,600	11,600	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　1.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	1,760	1,760	
軒天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	25形　@360　11.1m2 既存ｲﾝｻｰﾄ<存置> 集積共	1	か所	15,000	15,000	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り撤去	厚6.0　8.6m2 集積共 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	19,400	19,400	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り撤去	厚6.0　1.3m2 集積共 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	2,930	2,930	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り撤去	厚6.0　11.1m2 集積共	1	か所	25,000	25,000	
計					75,690	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　外装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用(1Fﾎﾟｰﾁ(1))　8.6m2	1	か所	24,100	24,100	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360　1.3m2 既存ｲﾝｻｰﾄ使用 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	3,650	3,650	
軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 既存ｲﾝｻｰﾄ使用　11.1m2	1	か所	31,100	31,100	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け LGS面　8.6m2 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共(1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	64,600	64,600	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け LGS面　1.3m2 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共 (1Fﾎﾟｰﾁ(1))	1	か所	8,630	8,630	
軒天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け LGS面　11.1m2 天井廻り縁(塩ﾋﾞ製)共	1	か所	56,600	56,600	
計					188,680	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天井 ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	21	㎡	3,730	78,330	
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 手摺 ＤＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 塗料1種 錆止工程A種 下地RA種(塗替え面) 既存塗膜除去共 (A-18) 支柱A:H830 215か所 支柱B:H400 44か所 共	390	m	5,210	2,031,900	
計					2,110,230	

直接工事費　細目別内訳

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　発生材処理　発生材運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)　0.1m3	1	式		17,400	
小計					17,400	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.1m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		2,210	
小計					2,210	
計					19,610	

1.建物 3) ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(仕上材類)　0.1m3	1	式		9,000	
計					9,000	

直接工事費　細目別内訳

3.造園	1) 樹木			枝払い及び移植		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(枝払い)						
②ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 枝払い	枝はり2500mm 幹周100mm 高さ5.0m 集積共（全体の40%程度）	1	本	17,400	17,400	
③④ｿﾖｺﾞ 枝払い	枝はり6000mm 幹周300mm 高さ10.0m 集積共（全体の20%程度）	2	本	25,500	51,000	
⑤ｴｺﾞﾉｷ 枝払い	枝はり6000mm 幹周300mm 高さ10.0m 集積共（全体の20%程度）	1	本	25,500	25,500	
⑥ｴﾉｷ 枝払い	枝はり6000mm 幹周300mm 高さ10.0m 集積共（全体の20%程度）	1	本	25,500	25,500	
⑧ｴｺﾞﾉｷ 枝払い	枝はり6000mm 幹周500mm 高さ4.0m 集積共（全体の10%程度）	1	本	25,500	25,500	
⑨ｷﾝﾓｸｾｲ 枝払い	枝はり6000mm 幹周400mm 高さ8.5m 集積共（全体の30%程度）	1	本	25,500	25,500	
⑩ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 枝払い	枝はり6000mm 幹周500mm 高さ10.0m 集積共（全体の10%程度）	1	本	25,500	25,500	
(移植)						
①ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 移植・復旧	枝はり2000mm 幹周100mm 高さ5.0m、枯損処置含む 現地→仮移植→再移植	1	本	33,000	33,000	
⑦ｶﾅﾒﾓﾁ 移植・復旧	枝はり1000mm 幹周100mm 高さ2.5m、 枯損処置含む 現地→仮移植→再移植	1	本	33,000	33,000	
ｻﾂｷ 移植・復旧 a.e	高さ0.6m　枯損処置含む 現地→仮移植→再移植	216	株	5,390	1,164,240	
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ 移植・復旧 b.c.d	高さ0.6m　枯損処置含む 現地→仮移植→再移植	425	株	5,390	2,290,750	
支柱	八つ掛け 竹三本　9-01-5 仮移植時新設、再移植時再取付	2	本	13,600	27,200	
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥(50L/m2) 仮移植時・再移植時共	117	㎥	1,380	161,460	

直接工事費　細目別内訳

3.造園	1) 樹木			枝払い及び移植		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽基盤整備 (高木)	A種 有効土層 H=60cm - 仮移植時･再移植時共	3.5	㎡	1,990	6,965	
植栽基盤整備 (高木)	A種 有効土層 H=50cm - 仮移植時･再移植時共	3.5	㎡	1,810	6,335	
植栽基盤整備 (中低木)	A種 有効土層 H=50cm - 仮移植時･再移植時共	110	㎡	1,810	199,100	
植栽場内小運搬	構内460m程度(2回) 現地→仮移植→再移植	1	式		87,900	別紙 00-0015
植栽機械運搬		1	式		126,400	別紙 00-0016
小計					4,332,250	
計					4,332,250	

直接工事費　細目別内訳

3.造園	発生材処理			発生材運搬(積込み共)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(生木類)　0.1m3	1	式		17,400	
小計					17,400	
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.1m3 建設廃材(生木類) DID区間有り	1	式		21,900	
小計					21,900	
計					39,300	

3.造園	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(生木類)　0.1m3	1	式		2,500	
計					2,500	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		119,235	別紙 00-0001
(防水改修)						
墨出し (防水改修)	ｷｬﾉﾋﾟｰ改修	34.5	㎡	230	7,935	
小計					7,935	
(外部仕上改修)						
墨出し (外部仕上改修)	天井改修 80.4m2	1	式		74,200	
小計					74,200	
(内装改修)						
墨出し (内装改修)	天井改修(1F風除室) 6.4m2	1	式		37,100	
小計					37,100	
計					119,235	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		518,080	別紙 00-0002
(防水改修)						
養生 (防水改修)	露出ｼｰﾄ防水 床防水改修	1,293	㎡	69	89,217	
養生 (防水改修)	塗膜防水 床防水改修	115	㎡	69	7,935	
養生 (防水改修)	笠木防水改修	98.4	㎡	69	6,789.6	
養生 (防水改修)	設備基礎防水改修	0.6	㎡	69	41.4	
養生 (防水改修)	ｷｬﾉﾋﾟｰ改修	34.5	㎡	69	2,380.5	
小計					106,363.5	
(外壁改修)						
養生(外壁改修)		423	㎡	520	219,960	
養生 (外壁改修)	1･2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ﾎﾟｰﾁ,1階出入口	287	㎡	520	149,240	
養生 (外壁改修)	1.2階風除室	61.5	㎡	520	31,980	
小計					401,180	
(建具改修)						
養生 (建具改修)	作業用床養生(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ)	43.9	㎡	240	10,536	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		518,080	別紙 00-0002
小計					10,536	
計					518,079.5	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃 後片付け		1	式		1,673,443	別紙 00-0003
(防水改修)						
整理清掃後片付け (防水改修)	露出ｼｰﾄ防水 床防水改修	1,293	㎡	220	284,460	
整理清掃後片付け (防水改修)	塗膜防水 床防水改修	115	㎡	220	25,300	
整理清掃後片付け (防水改修)	笠木防水改修	98.4	㎡	220	21,648	
整理清掃後片付け (防水改修)	設備基礎防水改修	0.6	㎡	220	132	
整理清掃後片付け (防水改修)	ｷｬﾉﾋﾟｰ改修	34.5	㎡	220	7,590	
小計					339,130	
(外壁改修)						
整理清掃後片付け (外壁改修)		423	㎡	1,680	710,640	
整理清掃後片付け (外壁改修)	1･2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ﾎﾟｰﾁ,1階出入口	287	㎡	1,680	482,160	
整理清掃後片付け (外壁改修)	1.2階風除室	61.5	㎡	1,680	103,320	
小計					1,296,120	
(建具改修)						
整理清掃後片付け (建具改修)	作業用床	43.9	㎡	870	38,193	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃 後片付け		1	式		1,673,443	別紙 00-0003
小計					38,193	
計					1,673,443	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		6,934,701	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 修理費含む 12m未満 存置2.0ヶ月 PH階(室外機仮置場含む)	204	㎡	2,730	556,920	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 12m未満 存置3.5ヶ月	1,266	㎡	3,470	4,393,020	
枠組棚足場 (手すり先行方式)	高4.0m超5.0m未満 修理費含む 存置1.0ヶ月(0.5ヶ月×2回) ｷｬﾉﾋﾟｰ(掛払い2回)	30.9	㎡	10,600	327,540	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 修理費含む 12m未満 存置0.5ヶ月 上部1段(H=1700)分 環境配慮改修 PH階(室外機仮置場含む)	89.8	㎡	2,440	219,112	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 12m未満 存置1.5ヶ月 上部1段(H=1700)分 環境配慮改修	272	㎡	2,840	772,480	
枠組本足場 梁 枠	幅3600(2ｽﾊﾟﾝ)+梁渡し(枠幅900) 修理費含む 存置3.5ヶ月	6	か所	26,000	156,000	
小計					6,425,072	
上部安全手摺 (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 存置1.5ヶ月 PH階(室外機仮置場含む)	51	m	690	35,190	
上部安全手摺 (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 存置2.0ヶ月	160	m	750	120,000	
上部安全手摺 (手すり先行方式)	枠組棚足場用 修理費含む 存置1.0ヶ月(0.5ヶ月×2回) ｷｬﾉﾋﾟｰ(掛払い2回)	22.3	m	1,250	27,875	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		6,934,701	別紙 00-0004
小計					183,065	
外部仕上足場 (改修)	軒天･外壁用 脚立足場 並列 H=1.8m 存置3.5ヶ月	287	㎡	1,090	312,830	
外部仕上足場 (改修)	1.2階風除室 外壁･天井改修用 脚立足場 並列 H=1.8m 存置2.0ヶ月	12.6	㎡	1,090	13,734	
小計					326,564	
計					6,934,701	
内部足場		1	式		78,698	別紙 00-0005
内部仕上足場 (建具改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 存置1.0ヶ月	72.2	㎡	1,090	78,698	
計					78,698	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		10,080,750	別紙 00-0006
(外壁改修時)						
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 修理費含む 存置1.5ヶ月 PH階(室外機仮置場含む)	191	㎡	1,470	280,770	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 修理費含む 存置2.0ヶ月 1階	499	㎡	1,610	803,390	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 採光型(2F足場45%) 修理費含む 存置2.0ヶ月 2階	346	㎡	1,930	667,780	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 修理費含む 存置2.0ヶ月 2階	422	㎡	1,610	679,420	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 修理費含む ｷｬﾉﾋﾟｰ 存置0.5ヶ月	103	㎡	1,320	135,960	
(環境配慮改修時)						
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 環境配慮改修 修理費含む 存置0.5ヶ月 PH階(上部1段･天端共)	326	㎡	1,320	430,320	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 環境配慮改修 修理費含む 存置1.5ヶ月 1階	499	㎡	1,470	733,530	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 環境配慮改修 修理費含む 採光型(2F足場45%) 存置1.5ヶ月 2階	346	㎡	1,710	591,660	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組本足場用 環境配慮改修 修理費含む 存置1.5ヶ月 2階(上部1段･天端共)	837	㎡	1,470	1,230,390	
外周防音ｼｰﾄ張り	枠組棚足場用 環境配慮改修 修理費含む ｷｬﾉﾋﾟｰ 存置0.5ヶ月	103	㎡	1,320	135,960	
小計					5,689,180	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		10,080,750	別紙 00-0006
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 枠組本足場用 修理費含む 存置2.0ｹ月 PH階	49.2	m	1,110	54,612	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 枠組本足場用 修理費含む 存置3.5ｹ月	295	m	1,220	359,900	
小計					414,512	
外部足場廻り ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800　修理費含む 存置3.5ｹ月	151	m	1,960	295,960	
外部足場廻り ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 ｷｬﾉﾋﾟｰ　修理費含む 存置1.0ｹ月(0.5ｹ月×2回) (掛払い2回)	22.3	m	2,060	45,938	
石綿飛散防止養生 (枠組足場上部) PH足場-PH屋根間	単管ﾊﾟｲﾌﾟ(@1800)+合板(小幅)下張+ 構造用合板(厚9)+ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り W=3300程度 修理費含む 存置0.5ｹ月(環境配慮改修期間)	49.2	m	17,300	851,160	
石綿飛散防止養生 (枠組足場上部) 足場-屋根間	単管ﾊﾟｲﾌﾟ(@1800)+合板(小幅)下張+ 構造用合板(厚9)+ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り W=3300程度 修理費含む 存置1.5ｹ月(環境配慮改修期間)	160	m	17,400	2,784,000	
小計					3,977,058	
計					10,080,750	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切り		1	式		189,329	別紙 00-0007
仮設間仕切り (1階風除室)	B種(片面) 撤去費共 H=2700 軽鉄下地 合板 仮設扉(1000×2200)1か所付き 存置2.0ｹ月	15.9	㎡	6,290	100,011	
仮設間仕切り (2階風除室)	B種(片面) 撤去費共 H=3000 軽鉄下地 合板 仮設扉(1000×2200)1か所付き 存置2.0ｹ月	14.2	㎡	6,290	89,318	
計					189,329	

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		850,453	別紙 00-0008
(外部足場)						
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	204	㎡	310	63,240	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,266	㎡	360	455,760	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満 ｷｬﾉﾋﾟｰ　(2回)	30.9	㎡	1,500	46,350	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600(二枚布) 上部1段分 環境配慮改修 PH階(仮置場含む)	89.8	㎡	310	27,838	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 上部1段分 環境配慮改修	272	㎡	360	97,920	
仮設材運搬 (梁枠)	枠組本足場用(手すり先行方式) L=3600	6	か所	2,670	16,020	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	211	m	80	16,880	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組棚足場用(手すり先行方式) ｷｬﾉﾋﾟｰ　(2回)	22.3	m	160	3,568	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		300	㎡	110	33,000	
仮設材運搬 (防音ｼｰﾄ類)	枠組本足場用	3,672	㎡	9	33,048	
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		173	m	140	24,220	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)	枠組本足場用	344	m	31	10,664	
仮設材運搬 (石綿飛散防止養 生)	単管ﾊﾟｲﾌﾟ(@1800)+合板(小幅)下張+ 構造用合板(厚9)+ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ W=3300程度					

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		850,453	別紙 00-0008
		209	m	67	14,003	
小計					842,511	
(内部足場)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		72.2	㎡	110	7,942	
小計					7,942	
計					850,453	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去機械運搬		1	式		40,900	別紙 00-0009
撤去機械運搬 (空気圧縮機)	可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	1	往復	40,900	40,900	
計					40,900	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 石綿含有仕上塗材 の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 (RF踏込床 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ共) 集積･場内小運搬共	1	式		41,740,000	別紙 00-0010
(仮設)						
足場	直接仮設にて計上					
養生	足場等養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ養生 仮設材運搬含む	1	式		2,640,000	
小計					2,640,000	
(安全衛生設備機器等)						
機械損料	ｴｱﾚｽｶﾞﾝﾕﾆｯﾄ･集塵排気装置含む	1	式		4,530,000	
高性能真空掃除機損料	真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ 安全衛生設備機器運搬含む	1	式		908,000	
消耗品等	保護ﾏｽｸ、ﾌｨﾙﾀｰ、ﾒｶﾞﾈ、手袋等	1	式		682,000	
小計					6,120,000	
(石綿含有仕上塗材等の除去処理)						
外壁 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む	1,450	㎡	12,500	18,125,000	
外壁入隅 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置併用手工具ｹﾚﾝ工法 集積共	233	m	5,000	1,165,000	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　　環境配慮改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 石綿含有仕上塗材 の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 (RF踏込床 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ共) 集積･場内小運搬共	1	式		41,740,000	別紙 00-0010
建具まわり 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置併用手工具ｹﾚﾝ工法 集積共	443	m	5,000	2,215,000	
外壁 1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ天井懐部 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む H500+下端W330	58	㎡	12,500	725,000	
外壁 1.2階天井懐部 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む H500	11.6	㎡	12,500	145,000	
外壁 ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型 石綿含有仕上塗材 等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む 400×400　4面1箇所､5面1箇所	1	式		20,000	
内壁(1階風除室) 石綿含有仕上塗材 等の除去	内壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む	22.2	㎡	12,500	277,500	
内壁(2階風除室) 石綿含有仕上塗材 等の除去	内壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む	28.6	㎡	12,500	357,500	
小計					23,030,000	
(石綿含有ﾓﾙﾀﾙ処理)						

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　　環境配慮改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 石綿含有仕上塗材 の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 (RF踏込床 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ共) 集積･場内小運搬共	1	式		41,740,000	別紙 00-0010
RF踏込床 石綿含有ﾓﾙﾀﾙ除去	厚5 床+鼻先H=125　1.2m2 (D-03) 外床:ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む	1	か所	25,000	25,000	
小計					25,000	
除去石綿処理	同時吸引廃材･排水分別費	1	式		3,850,000	
除去石綿処理	密封処理　湿潤化 場内小運搬　含む	1	式		1,810,000	
小計					5,660,000	
(試験施工)						
試験施工	着工前試験	1	式		175,000	
小計					175,000	
(諸経費)						
諸経費	石綿作業主任者、法定福利費含む	1	式		4,090,000	
小計					4,090,000	

直接工事費　別紙明細

1.建物 1) 厚生棟　　環境配慮改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 石綿含有仕上塗材の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 (RF踏込床　石綿含有ﾓﾙﾀﾙ共) 集積･場内小運搬共	1	式		41,740,000	別紙 00-0010
計					41,740,000	

直接工事費　別紙明細

1.建物 2) 図書館棟　　環境配慮改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 (ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型) 石綿含有仕上塗材の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 集積･場内小運搬共	1	式		555,000	別紙 00-0011
(仮設)						
足場	直接仮設にて計上					
養生	足場等養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ養生 仮設材運搬含む	1	式		35,000	
小計					35,000	
(安全衛生設備機器等)						
機械損料	ｴｱﾚｽｶﾞﾝﾕﾆｯﾄ･集塵排気装置含む	1	式		50,000	
高性能真空掃除機損料	真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ 安全衛生設備機器運搬含む	1	式		85,000	
消耗品等	保護ﾏｽｸ、ﾌｨﾙﾀｰ、ﾒｶﾞﾈ、手袋等	1	式		15,000	
小計					150,000	
(石綿含有仕上塗材等の除去処理)						
外壁 ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型 石綿含有仕上塗材等の除去	外壁:下地調整材+複層仕上塗材RE 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ工法　集積　共 粉塵飛散抑制剤吹付け 整理清掃後片付け　含む 400×400　　1面2個所	1	式		100,000	
除去石綿処理	同時吸引廃材･排水分別費	1	式		30,000	

直接工事費　別紙明細

1.建物 2) 図書館棟　　環境配慮改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 (ｷｬﾉﾋﾟｰﾍﾞｰｽ梁型) 石綿含有仕上塗材 の除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 複層塗材REの下地調整材 集積･場内小運搬共	1	式		555,000	別紙 00-0011
除去石綿処理	密封処理　湿潤化 場内小運搬　含む	1	式		40,000	
小計					170,000	
(試験施工)						
試験施工	着工前試験	1	式		175,000	
小計					175,000	
(諸経費)						
諸経費	石綿作業主任者、法定福利費含む	1	式		25,000	
小計					25,000	
計					555,000	

直接工事費　別紙明細

1.建物 3) ﾍﾞﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		74,200	別紙 00-0012
(外装改修)						
墨出し (外装改修)	天井改修 19.7m2	1	式		74,200	
計					74,200	
養生		1	式		54,600	別紙 00-0013
養生 (塗装改修)		390	㎡	140	54,600	
計					54,600	
整理清掃 後片付け		1	式		167,700	別紙 00-0014
整理清掃後片付け (塗装改修)		390	㎡	430	167,700	
計					167,700	

3.造園	1) 樹木			枝払い及び移植		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽場内小運搬	構内460m程度(2回) 現地→仮移植→再移植	1	式		87,900	別紙 00-0015
植栽場内小運搬	構内460m程度(2回) 現地→仮移植→再移植	1	式		87,900	
計					87,900	
植栽機械運搬		1	式		126,400	別紙 00-0016
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	2	往復	63,200	126,400	
計					126,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H2000　運搬費共 修理費含む 存置 5.0ｹ月	2	か所	100,000	200,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m　運搬費共 修理費含む 存置 5.0ｹ月	75	m	2,660	199,500	
敷鉄板	1500x3000xt22　運搬費共 整備費含む 存置8日分	4	枚	28,400	113,600	
敷鉄板	1500x3000xt22　運搬費共 設置:8日分(盛替:7回) 一時保管・小運搬7回共 保管場所:工事用資材置き場	4	枚	251,000	1,004,000	
揚重機械器具		1	式		456,000	別紙 00-0017
交通誘導警備員	交通の誘導に従事するもの	52	人	23,800	1,237,600	
情報共有ｼｽﾃﾑ	初期設置費用・保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数20名程度	6	月	9,800	58,800	
計					3,269,500	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
揚重機械器具		1	式		456,000	別紙 00-0017
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	10t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	8	日	57,000	456,000	
計					456,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
厚生棟	1	式	535,060	
計			535,060	

厚生棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	37,440	
動力設備	1	式	403,760	
テレビ共同受信設備	1	式	88,200	
発生材処理	1	式	5,660	
計			535,060	

厚生棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	37,440	
計				37,440	
動力設備		1	式	403,760	
計				403,760	
テレビ共同受信設備		1	式	88,200	
計				88,200	
発生材処理	発生材積込み	1	式	5,660	
計				5,660	

厚生棟		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		37,440	別紙 00-0001
計					37,440	

電気設備工事　細目別内訳

厚生棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P　50AF× 1個	1	個	64,000	64,000	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P　50AF× 2個	1	個	111,000	111,000	
電動機等接続		1	式		29,400	別紙 00-0003
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		33,790	別紙 00-0004
電線管		1	式		62,260	別紙 00-0005
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		8,970	別紙 00-0006
はつり工事		1	式		20,700	別紙 00-0007
撤去		1	式		14,750	別紙 00-0008
仮設備工事		1	式		58,890	別紙 00-0009
計					403,760	

厚生棟	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		88,200	別紙 00-0010
計					88,200	

電気設備工事　細目別内訳

厚生棟	発生材処理				発生材積込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.1m3	1	式		5,660	
計					5,660	

厚生棟		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		37,440	別紙 00-0001
照明器具	取外し・再取付け ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	3	個	11,900	35,700	
その他配線器具	取外し・再取付け ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	1	個	1,740	1,740	
計					37,440	

電気設備工事　別紙明細

厚生棟		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式		29,400	別紙 00-0003
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	3	台	5,880	17,640	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	3,920	11,760	
計					29,400	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		33,790	別紙 00-0004
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	2,440	2,440	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	11	m	2,850	31,350	
計					33,790	
電線管		1	式		62,260	別紙 00-0005
厚鋼電線管(G)	露出配管(HDZ30)　28mm	11	m	5,660	62,260	
計					62,260	

厚生棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		8,970	別紙 00-0006
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (塗装共)	150 × 150 × 100 接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	1	個	8,970	8,970	
計					8,970	
はつり工事		1	式		20,700	別紙 00-0007
機械はつり (ｽｷｬﾝ式埋設物 調査込み)	75mm	1	か所	20,700	20,700	
計					20,700	
撤去		1	式		14,750	別紙 00-0008
開閉器・配分電盤	撤去費　MCCB・ELCB 3P 60A	1	個	6,410	6,410	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－4C 管内	12	m	340	4,080	
厚鋼電線管	撤去費　(28)　露　出	3	m	1,420	4,260	
計					14,750	

厚生棟	動力設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事		1	式		58,890	別紙 00-0009
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	1	か所	19,200	19,200	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	3	台	5,880	17,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2- 4C ころがし	15	m	1,470	22,050	
計					58,890	

厚生棟		テレビ共同受信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
取外し再取付け		1	式		88,200	別紙 00-0010
TV共同受信	取外し・再取付け ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ　750φ	1	個	88,200	88,200	
計					88,200	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
厚生棟	1	式	1,786,778	
計			1,786,778	

厚生棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	1,633,658	
換気設備	1	式	44,000	
撤去工事	1	式	109,120	
計			1,786,778	

厚生棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	343,940	
空気調和設備	配管設備	1	式	302,120	
空気調和設備	仮設工事	1	式	987,598	
計				1,633,658	
換気設備	ダクト設備	1	式	44,000	
計				44,000	
撤去工事		1	式	109,120	
計				109,120	

厚生棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		338,100	別紙 00-0001
電気配管配線		1	式		5,840	別紙 00-0002
計					343,940	

機械設備工事　細目別内訳

厚生棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　100A	4	m	17,500	70,000	
冷媒管		1	式		145,000	別紙 00-0003
保温		1	式		70,560	別紙 00-0004
取外し・再取付		1	式		14,220	別紙 00-0005
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		2,340	別紙 00-0006
計					302,120	

厚生棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　100A	6	m	17,500	105,000	
取外し・再取付		1	式		216,108	別紙 00-0007
電気配管配線		1	式		32,130	別紙 00-0008
冷媒管		1	式		479,700	別紙 00-0009
架台類		1	式		20,040	別紙 00-0010
機器類撤去		1	式		3,780	別紙 00-0011
配管類撤去		1	式		130,840	別紙 00-0012
計					987,598	

機械設備工事　細目別内訳

厚生棟	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
球型ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製(深型)　100mm	2	個	10,000	20,000	
球型ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製(深型)　125mm	1	個	12,000	12,000	
球型ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製(深型)　150mm	1	個	12,000	12,000	
計					44,000	

厚生棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダクト類撤去		1	式		12,080	別紙 00-0013
配管類撤去		1	式		97,040	別紙 00-0014
計					109,120	

厚生棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		338,100	別紙 00-0001
(取外し)						
設備機械工	新営	1.83	人	46,000	84,180	
(再取付け)						
設備機械工	改修	4.6	人	55,200	253,920	
計					338,100	
電気配管配線		1	式		5,840	別紙 00-0002
(渡り配線)						
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	730	5,840	
計					5,840	

機械設備工事　別紙明細

厚生棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		145,000	別紙 00-0003
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35mm-12.7mm	2	m	14,900	29,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52mm-15.88mm	6	m	19,200	115,200	
計					145,000	
保温		1	式		70,560	別紙 00-0004
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		8	m	8,820	70,560	
計					70,560	
取外し・再取付		1	式		14,220	別紙 00-0005
(取外し)						
壁付鋼製架台 取外し	900×500×800H	2	個	1,780	3,560	
(再取付け)						
壁付鋼製架台 再取付	900×500×800H	2	個	5,330	10,660	
計					14,220	

厚生棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		2,340	別紙 00-0006
(冷媒管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	4	か所	390	1,560	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	2	か所	390	780	
計					2,340	

機械設備工事　別紙明細

厚生棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し・再取付		1	式		216,108	別紙 00-0007
(取外し)						
設備機械工	新営	1.17	人	46,000	53,820	
(再取付け)						
設備機械工	改修	2.94	人	55,200	162,288	
計					216,108	
電気配管配線		1	式		32,130	別紙 00-0008
(渡り配線)						
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	1,190	32,130	
計					32,130	

厚生棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		479,700	別紙 00-0009
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35mm-12.7mm	9	m	14,900	134,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52mm-15.88mm	18	m	19,200	345,600	
計					479,700	
架台類		1	式		20,040	別紙 00-0010
室外機用樹脂製ﾌﾞﾛｯｸ	450×100×100	6	個	3,340	20,040	
計					20,040	
機器類撤去		1	式		3,780	別紙 00-0011
(渡り配線)						
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去　1.25° ー2C　ころがし	27	m	140	3,780	
計					3,780	

機械設備工事　別紙明細

厚生棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		130,840	別紙 00-0012
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	6.35mm- 12.70mm	9	m	1,480	13,320	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm- 15.88mm	18	m	1,960	35,280	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	100A	6	m	3,700	22,200	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温有	1	か所	9,740	9,740	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	2	か所	10,200	20,400	
配管切断 (樹脂管類) 改修	屋内一般 100A 保温無	2	か所	10,900	21,800	
室外機用樹脂製ﾌﾞﾛｯｸ(撤去)	450×100×100	6	個	1,350	8,100	
計					130,840	

厚生棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ダクト類撤去		1	式		12,080	別紙 00-0013
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	4	個	3,020	12,080	
計					12,080	
配管類撤去		1	式		97,040	別紙 00-0014
(空気調和設備)						
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	6.35mm- 12.70mm	2	m	1,480	2,960	
冷媒・被覆銅管（ﾍﾟｱｺｲﾙ）撤去	9.52mm- 15.88mm	6	m	1,960	11,760	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　20A	2	m	1,730	3,460	
給水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　32A	6	m	2,020	12,120	
ﾋﾞﾆﾙ管(撤去)	100A	4	m	3,700	14,800	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　20A 保温有	1	か所	9,740	9,740	
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	2	か所	10,200	20,400	
配管切断(樹脂管類) 改修	屋内一般 100A 保温無	2	か所	10,900	21,800	
計					97,040	