

# 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表－藤井川

〔重要度A、重要度B、要注意〕 ※番号欄に○が付いている箇所は、各観測所のはん濫危険水位設定箇所

平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表													
番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要なる理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (Km)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
1	藤左 1-1	藤井川	堤防高 すべり 漏水 旧川跡	(重点) A B 要	左	茨城県水戸市 藤井町～飯富町	1.8 上 50～ 0.5 下 40  1.0 上 380～ 1.0 上 350	1,430  (30)	流下能力不足 すべり 漏水 旧川跡	水戸市	水戸土木	那珂出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
2	藤左 1-2	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 藤井町	1.8 上 30	1箇所	桁下不足(藤井新橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
3	藤右 1-1	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 20	1箇所	桁下不足(藤井新橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
4	藤右 1-2	藤井川	堤防高	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.8 上 15～ 1.5 下 70	320	流下能力不足	水戸市	水戸土木	那珂出張所	積土のう
5	藤右 1-3	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 上 85	1箇所	桁下不足(藤井大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
6	藤左 1-3	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 岩根町	1.5 上 50	1箇所	桁下不足(藤井大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
7	藤右 1-4	藤井川	堤防高 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 飯富町	1.5 下 70～ 1.5 下 370	300	流下能力不足 施工3年以下(H22.3完成)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	木流し
○8	藤右 1-5	藤井川	堤防高 漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市飯富町	1.5 下 370～ 0.0	1,102	流下能力不足 漏水 はん濫危険水位設定箇所(藤井川)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	積土のう 月の輪
9	藤左 1-4	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 70	1箇所	桁下不足(上合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
10	藤右 1-6	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	1.0 上 65	1箇所	桁下不足(上合橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
11	藤左 0-1	藤井川	工作物	A	左	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 30	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
12	藤右 0-1	藤井川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	0.5 上 30	1箇所	桁下不足(釜井戸橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
13	藤左 0-2	藤井川	堤防高	A	左	茨城県水戸市 飯富町	0.5 下 40～ 0.0	450	流下能力不足	水戸市	水戸土木	那珂出張所	積土のう