

# 平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表－涸沼川

〔重要度A、重要度B、要注意〕 ※番号欄に○が付いている箇所は、各観測所のはん濫危険水位設定箇所

平成22年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
			種別	階級		地先名	料杭位置 (Km)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
1	涸左 8-1	涸沼川	堤防高 堤防断面	A A	左	茨城県東茨城郡茨城町 下石崎～水戸市秋成 ～大洗町大貫	8.0 ~ 7.0	1,070	堤防断面1/2以下 流下能力不足	茨城町 水戸市 大洗町	水戸土木	水戸出張所	築直し 積土のう
2	涸右 8-1	涸沼川	堤防断面 堤防高	A A	右	茨城県東茨城郡 大洗町神山	8.0 ~ 7.5 上 140	310	堤防断面1/2以下 流下能力不足	大洗町	水戸土木	水戸出張所	築直し 積土のう
3	涸右 7-1	涸沼川	堤防高 (重点)	A A	右	茨城県東茨城郡 大洗町神山～大貫	7.5 上 140 ~ 4.5 下 150	3,500	無堤地及び旧堤	大洗町	水戸土木	水戸出張所	避難勧告 積土のう
4	涸左 7-1	涸沼川	堤防高 すべり 漏水	A B B	左	茨城県東茨城郡 大洗町大貫	7.0 ~ 6.5 下 200	700	流下能力不足 すべり 漏水	大洗町	水戸土木	水戸出張所	積土のう 表むしろ張り 月の輪
○5	涸左 6-1	涸沼川	堤防高 (重点)	A A	左	茨城県水戸市 大場～川又	6.5 下 200 ~ 0.5 下 110	5,740	無堤地 はん濫危険水位設定箇所(涸沼川)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	避難勧告
6	涸左 6-2	涸沼川	工作物	A	左	茨城県東茨城郡 大洗町大貫	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
7	涸右 6-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡 大洗町大貫	6.0 上 250	1箇所	桁下不足(大貫橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—
8	涸左 4-1	涸沼川	工作物	B	左	茨城県水戸市 島田町	4.0 上 385	1箇所	桁下不足(涸沼川橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
9	涸右 4-1	涸沼川	堤防高	A	右	茨城県東茨城郡大洗町 北河岸～宮田川端	4.0 上 150 ~ 1.5 上 75	1,380	無堤地	大洗町	水戸土木	水戸出張所	避難勧告
10	涸左 2-1	涸沼川	工作物	A	左	茨城県水戸市 平戸町	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	—
11	涸右 2-1	涸沼川	工作物	A	右	茨城県東茨城郡 大洗町八反田	2.5 上 415	1箇所	桁下不足(涸沼橋)	大洗町	水戸土木	水戸出張所	—