

令和5年9月27日
国土交通省関東地方整備局
二瀬ダム管理所

二瀬ダム 非常用ゲート設備の不具合について

令和5年9月27日放流設備点検中に、4門ある非常用ゲート設備のうち、1門（3号ゲート）でモーターによる開閉操作ができない不具合を確認しました。

現在、原因究明中ですが、開閉は手動操作により可能です。

なお、この不具合により、ダムの洪水調節等の機能には影響ありません。

※ 非常用ゲート設備（クレストゲート）は、想定以上の洪水時に使用する非常用ゲートであり、平常時のダム運用には、問題ありません。

【二瀬ダム 非常用ゲート（クレストゲート）の不具合】

1. 確認事象：非常用ゲート設備（クレストゲート）3号ゲートのモーターによる開閉が出来ない状況
2. 確認日時：令和5年9月27日（水）9時頃
3. 原因：不明（現在調査中）
4. 機能上の影響：ゲートはモーターによる開閉操作ができないものの、手動操作が可能です。
なお、1号2号及び4号ゲートには異常はありません。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、秩父記者クラブ

<問い合わせ先>

国土交通省 関東地方整備局 二瀬ダム管理所

電話：0494-55-0001（代表） F A X：0494-55-0258

専門職 金子 昇（内線492）

二瀬ダムの不具合

二瀬ダムを上流からみた写真



二瀬ダムの所在地

〒369-1901

埼玉県秩父市大滝3931-1

