

記者発表資料

平成22年11月4日発生 釜無川の水質事故状況について

山梨県甲斐市下今井地先の釜無川(富士川)左岸河川敷、山梨県発注工事の四ヶ村堰改築工事現場内において油膜が確認されました。

1. 水質事故概要

平成22年11月4日16:30に山梨県中北農務事務所より四ヶ村堰改築工事現場内において、河川内掘削中に油膜が確認されたとの報告を受ける。

甲府河川国道事務所では17:20現地にて油膜、臭いを確認し、中北農務事務所が行った吸着マット等の対策工により油が工事区域外に流出していないことを確認した。

甲府河川国道事務所は4日19:00に甲府河川国道水質事故対策支部を設置し、「注意体制」に入る。

原因については、山梨県で現在調査中。

2. 措置状況

山梨県中北農務事務所により、吹き流し吸着マット等の対策工を2箇所を実施中。

今後は、山梨県と情報連絡体制を維持し、河川巡視等の体制を強化する。

3. 今後の対応

山梨県において四ヶ村堰改築工事区域内の油回収作業を継続中。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会
山梨県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所

河川管理課長 宮本 孝行（みやもと たかゆき） TEL：055-252-8888（直通）

河川管理課専門員 越 善昭（こし よしあき） 同上