


夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう18箇所に対策を実施～

1. 河川空間は危険性が内在するという特性を認識して頂き、自己責任による安全確保を心がけて頂きますよう河川利用者みなさまにはお願いしているところですが、夏休みを迎えるにあたり、可能な限り安心して河川に接して頂く事ができるように安全利用点検を実施しました。
2. 甲府河川国道事務所で管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視に加えて6月25日(月)～7月4日(水)の間で集中的に安全利用点検を実施し、その結果対策が必要と思われる18箇所について、進入防止対策等を行いました。

主な対策事例

対策前




対策後



3. 河川へ近づきやすくなるように心がけこのような対策を実施して参りましたが、河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、今回の対策箇所に限らず河川空間の利用の際は安全に十分注意していただきますようお願いいたします。

平成24年度安全利用点検 (夏休み前) 対策箇所位置図



河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

関東地方整備局 甲府河川国道事務所

水系名	河川名	対象区域			地先名	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		番号	左右岸	距離標							
富士川	富士川 (下流)	1	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤	H24.6.25	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		2	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤	H24.6.25	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		3	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤	H24.6.25	転落の危険性	要	立入防止ロープの設置	無
		4	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	高水敷	H24.6.25	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		5	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	高水敷	H24.6.25	立入防止ロープ、支柱の損傷及び延長不足	要	ロープ、支柱の再設置及び追加設置	有(トラロープ)
		6	左岸	H0	富士市五貫島地先	高水敷	H24.6.25	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		7	左岸	H9	富士市五貫島地先	高水敷	H24.6.29	立入防止ロープの損傷	要	ロープの再設置	有(トラロープ)
		8	右岸	H17~H19	富士市中之郷地先	高水敷	H24.6.25	立入防止ロープの損傷	要	ロープの再設置	有(トラロープ)
		9	右岸	H65	富士市南松野地先	高水敷	H24.6.29	転落の危険性	要	立入防止バリアケードの設置	無
		10	右岸	H74	富士市北松野地先	高水敷	H24.6.29	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		11	右岸	H92	富士宮市瀬戸島地先	高水敷	H24.6.29	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		12	右岸	H103	富士宮市橋上地先	高水敷	H24.6.29	転落の危険性	要	立入防止ロープの設置	無
	富士川 (中流)	13	右岸	H175	南巨摩郡南部町南部地先	その他	H24.7.2	侵入防止措置	要	ロープの再設置	有
		14	右岸	H314	南巨摩郡富士川町箱原地先	高水敷	H24.7.2	侵入防止措置	要	立入防止ロープの設置	無
		15	右岸	K35	南巨摩郡富士川町畷沢地先	その他	H24.7.2	歩行者通路安全対策	要	足元注意看板・段差擦り付け	無
	釜無川	16	左岸	K189	甲斐市竜王地先	河岸	H24.7.3	河岸部に落差あり	要	立入防止柵の設置	無
	笛吹川	17	右岸	F96	甲府市西下条町地先	穂池排水樋管	H24.7.4	樋管翼壁転落防止柵上流側に転落の危険有り	要	土砂等の除去	無
		18	右岸	F96	甲府市西下条町地先	その他	H24.7.4	水路の一部にグレーチングがなく危険	要	グレーチング設置	無