

7月20日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業前アオコ発生状況




攪拌作業後



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3 ~ 4のアオコ発生、朝からの雨と気温の低下によりアオコの発生は少ないが、風が北東の為土浦港にアオコが少しずつ入って来ている。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより攪拌箇所はアオコの堆積は見られない、レベル2程度を維持。気温の低下もあり、作業はしやすく悪臭もなかった。

7月20日アオコ対策状況

作業前アオコ発生状況



作業前アオコ発生状況



水馬アオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



水馬脱水アオコ2本



みずすましアオコ回収状況



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～4のアオコ発生、朝からの雨と気温の低下によりアオコの発生は少ないが、風が北東の為土浦港にアオコが少しずつ入って来ている。
(コンビニ前)、(観光ホテル前)にはレベル4のアオコあり。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水、ドラム缶前日分含め2本脱水。
「みずすまし」アオコ回収、脱水までタンク内にアオコ回収できず。
4. 対策効果: 気温の低下、攪拌作業の効果もあり、悪臭の発生は見られない。作業的には気温が低かった為、作業しやすかった。