

作業前アオコ発生状況



# 7月25日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。午前中は土浦港内全体的に4～5程度であったが、午後からはアオコが南西の風で港内から出て行った。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午後から風が南西になり、攪拌したアオコが土浦港内から出て行き、レベル2～3になった。

作業前アオコ発生状況



# 7月25日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生、午後から気温の上昇があったが、風が西よりに変わった為、アオコは土浦港内から少し出て行った。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は脱水機のろ布交換後、アオコ回収。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶0本  
回収箇所については、午後より風の影響もあり、レベル2～3程度になった。