


作業前アオコ発生状況



# 7月27日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業

作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 攪拌箇所についてはレベル3程度まで下がった。


作業前アオコ発生状況



# 7月27日アオコ対策状況



みずすまし脱水状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ1本



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本  
 気温が高く、午後からは回収箇所のアオコの腐敗が始まり、レベル6前後で悪臭が発生してくる為、作業状況は劣悪である。