


作業前アオコ発生状況



# 8月2日アオコ対策状況



アオコ攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生。観光ホテル前、午後よりレベル5強  
新川上流レベル4～5、フェンス周囲はレベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 攪拌作業箇所は、レベル3～4程度までは下がる。観光ホテル前については、攪拌と回収によりレベル4を何とか維持。



作業前アオコ発生状況



# 8月2日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ回収状況



みずすまし脱水状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ2本



水馬脱水アオコ4本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生、
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶4本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本  
午前中は、土浦港内アオコは少な目でレベル3もあったが、10時頃から南東の風で、アオコが吹き寄せられて、強烈な日差しにより、一部ではレベル5強の箇所も出てきた。本日も強烈な日差しにより各作業は一段と大変であった。