



水馬アオコ回収状況①



水馬アオコ回収状況①



9月3日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況②



みずすましアオコ脱水状況②



みずすましアオコ搬出状況②



水馬脱水アオコ1本

みずすまし脱水アオコ1本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶1本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
水馬、みずすましの周辺ではレベル4程度のアオコが溜まっていたが、水草やレンコン等の浮遊物が多く、回収機のフィルターが目詰まりを起こして効率よく回収ができなかった。

アオコ攪拌前①

作業船によるアオコ攪拌作業①

9月3日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



アオコ攪拌後①

作業船によるアオコ攪拌作業②

作業船によるアオコ攪拌作業③

1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 造船所前にレベル4~5、コンビニ前から観光ホテル前まではレベル4程度のアオコが溜まっていた。攪拌を行ったが先日の雨の影響か、アオコの他に水草やレンコン等が大量に浮遊していて、攪拌後も見た目にはあまり差は見られなかった。新川においても、アオコには攪拌の効果はあるが水草等には効果は無く、港内と同じ結果となった。悪臭による苦情等はなく、作業終了。