

堤防の緊急点検結果 概要図

<烏神流川>

群馬県

高崎市

伊勢崎市

玉村町

高崎市

上里町

本庄市

埼玉県

藤岡市

神川町

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

- 点検結果（要対策）凡例
- 堤防への浸透
 - 流下能力の不足箇所

L=3.25km

L=0.76km

L=0.01km

L=0.05km

L=0.04km

L=0.21km

L=0.05km

<緊急点検結果>

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の重複除く)	内 訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の侵食 に対する安全性
			堤防への浸透	パイピング		
55.4	15.7	4.3	0.3	-	4.1	-

