


水馬アオコ発生状況①



水馬アオコ回収状況①



9月24日アオコ対策状況



水馬アオコドラム缶投入状況①



水馬脱水アオコ3本



みずすまし回航準備状況②



みずすまし回航準備状況②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は回航準備・片付け
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶3本。
午前中、水馬周辺にはレベル4程度のアオコが溜まっていた。回収作業を行っているのと徐々に少なくなっているのがわかるほどアオコの層が薄かった。
午後になると再びアオコは溜まっていたが、作業中は午前中と同じ状況だった。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月24日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌前⑤



アオコ攪拌後⑤



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 造船所前から観光ホテル前までレベル3~4のアオコを確認。ビオパークでは、レベル5のアオコが溜まっていた。今日のアオコは比較的に薄く、悪臭の発生も無かった。作業終了時には港内のアオコはレベル3程度に落ち着いた。