


水馬アオコ回収状況①




水馬アオコ回収状況①



9月26日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況①



水馬アオコ搬出状況①



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。

午前中、水馬周辺では回収出来るほどのアオコの濃度は無かったが、午後になるとレベル4程度のアオコが水馬周辺に溜まりだしたので回収作業を行った。気温・水温の低下に伴いアオコが減ってきている。


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②





9月26日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌前④



アオコ攪拌後④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~4のアオコ発生。新川ではレベル2~5
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内もアオコは薄く、全体的にレベル3程度が漂っていた。風により溜まってレベル4になっている箇所があったので攪拌を行った。新川では午前中は西からの風が吹いていたため、アオコは溜まっていなかったが午後になると風向きが変わりレベル4~5のアオコが溜まっていたので攪拌し悪臭の発生を防いだ。