


水馬アオコ発生状況①



# 8月31アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬運転状況①



水馬脱水アオコ2.7本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2.7本 累計3本  
昨夜からの北東の風で水馬周辺朝はレベル5、日中も回収作業を行っているが、風が北東から東の風で水馬周辺にアオコが集まり、回収作業が追い付かず、気温の上昇も伴い一時レベル5強まてになった。

作業前アオコ発生状況①



# 8月31日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨夜からの北東の風で土浦港内にアオコが吹き寄せられ、気温の上昇とともにアオコレベル6の箇所が発生。攪拌作業によりレベル3には低下するが、すぐにアオコが吹き寄せられレベル4に上昇。