


水馬アオコ発生状況①



水馬運転準備(回収機設置)



9月5日アオコ対策状況



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水状況①



水馬脱水アオコ2本





1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2本 累計12本
朝から雨が降ったり止んだりの天気であったが、水馬周辺アオコレベル3~4で回収作業を実施し、南風も手伝いレベル3に低下した。脱水作業は、前日からの回収で濃縮タンクに満水にあった為、通常と同じく脱水作業を行った。

作業前アオコ発生状況①



9月5日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝から降ったり止んだりの天気であったが、昨日夕方から南東の風でアオコは観光ホテル前及び野球場前周辺にレベル5のアオコ発生。攪拌作業を実施し、雨の影響もありレベル3に低下。

