


水馬アオコ発生状況①



9月6日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ2本 累計14本
午前中は曇り空で、アオコ発生レベルは低めで3~4であったが、午後から、日ざしが出て来ると、アオコが浮上し始め、周囲レベル5に上昇し始めるが、回収作業を行うことで、「水馬」周辺はレベル3~4を維持。

作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業前アオコ発生状況③




作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



9月6日アオコ対策状況



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中、土浦港内全体的にアオコの発生は低めでレベル3~4であったが、午後から気温が上がり、日ざしが出て来ると、アオコが浮上し始め各隅の方ではレベル5まで上昇、攪拌作業により、レベル3で維持。