


水馬アオコ発生状況①



9月10日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ3本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計23本
朝方の作業前は、水馬周辺はレベル3であったが、作業開始後1時間程すると、アオコが浮上し始め、回収作業をしていたがレベル5に上昇、その後、レベル5を維持。

作業前アオコ発生状況①




作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月10日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業前アオコ発生状況④



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌作業後④



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5、新川レベル6のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内、朝方は造船所前がレベル4で全体が3程度とアオコは少ない感じであったが、作業開始後1時間程するとアオコが浮上し、レベル5以上となった。攪拌作業により、レベル3となるが、北東の風でアオコが吹き寄せられ直にレベル4~5になる。新川は朝からレベル6で悪臭が発生。攪拌後レベル4に低下するが、すぐにレベル5~6に上昇