


水馬アオコ発生状況①



# 9月12日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ3本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計29本  
朝方の水馬周辺はレベル4であったが、10時を過ぎたころよりアオコが発生し始め、昼すぎには、レベル5強となり、悪臭を発生。回収作業も追いつかなかった。



作業前アオコ発生状況①



# 9月12日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業③

作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6、新川レベル6のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内は、朝方はレベル3~5であったが、一部レベル6に上昇、攪拌作業によりレベル3に低下。新川は、10時頃からオイルフェンスの全面にアオコが吹き寄せられレベル6に上昇。攪拌作業によりレベル4程度まで低下するが、風ですぐに吹き寄せられすぐにレベル5に上昇。