



水馬アオコ発生状況①



9月14日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ5本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~6のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ5本 累計38本
午前中「水馬」周辺レベル5のアオコで回収作業を終日行ったが、東の風により、午後からレベルが上がり6になり腐敗し始めた。このため悪臭も発生。

作業前アオコ発生状況①




9月14日アオコ対策状況


作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況③



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~6、新川レベル5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内は、昨日からの東風により、水馬周辺、観光ホテル前の西側に午前中はレベル5のアオコが堆積。攪拌作業によりレベル3に低下するが、すぐにレベル4~5に上昇。一部、攪拌が行き届かない場所はレベル6でアオコが腐敗。新川も攪拌後はレベル3に低下するが、フェンスにすぐアオコが堆積。