

■埼玉県及び山梨県におけるTEC-FORCE除雪作業状況

<埼玉県秩父地先の北陸地整TEC-FORCE合同除雪作業状況>

埼玉県道210号中津川三峰口停車場線(中津川地区)では、表層雪崩の痕跡も確認され新たに雪崩が発生する危険性もあることから雪崩調査を行い、慎重に除雪作業を進めています。

①②③表層雪崩箇所の調査



④表層雪崩箇所の先行除雪作業



⑤雪崩箇所の除雪作業完了



<山梨県(国道139号松姫峠)の除雪状況>

山梨県知事からの要請により国道139号松姫峠において道路幅員確保のため除雪作業を行いました。

