

溪流調査結果を日光市長に報告

栃木県日光市芹沢地区へ派遣された、TEC-FORCE及び土砂災害専門家が、被災した溪流の調査結果を日光市長へ報告。

■土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる溪流調査結果




不安定土砂の堆積状況



上流の崩壊状況

【点検箇所数】

- A : 6箇所
- B : 0箇所
- C : 2箇所
- 計 8箇所



- A : 緊急避難体制を確保するとともに優先的に工事と監視を実施する箇所
- B : 当面は警戒避難体制を強化するものとし、状況確認の上で、必要に応じ対応が必要な箇所
- C : 特に変化はなく緊急度は低い、降雨状況によっては注意を要する箇所

■日光市長への調査結果報告



日光市長への説明状況



日光市長への報告書の提出