

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（1／2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	渡良瀬川	日光市足尾町間々地先	足尾砂防堰堤	注意看板の老朽化 遊歩道への樹木張り出し	注意看板を追加設置済み 枝を伐採済み
	大畑沢	日光市足尾町愛宕下地先	大畑沢緑の砂防ゾーン	遊歩道への樹木張り出し 東屋への枝の侵入	枝を伐採済み 枝を伐採済み
	深沢	日光市足尾町深沢地先	深沢四号砂防堰堤	異常なし	
	神子内川	日光市足尾町神子内地先	神子内川上流床固群	異常なし	
		日光市足尾町神子内地先	神子内砂防堰堤	立入禁止テープ損傷	カラーテープを設置済み
	内簗川	日光市足尾町向原地先	内簗川一号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町向原地先	内簗川二号砂防堰堤	立入禁止テープ損傷	カラーテープを設置済み
	渡良瀬川	日光市足尾町通洞地先	通洞床固群	異常なし	
	小滝川	日光市足尾町石沢地先	小滝川四号砂防堰堤	転落防止柵損傷 立入禁止テープ損傷	立入禁止テープの再設置済み・カ ラーテープを設置済み
		日光市足尾町銀山平地先	銀山平砂防堰堤	異常なし	
	餅ヶ瀬川	日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川九号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川四号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川三号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川二号砂防堰堤	異常なし	
		日光市足尾町餅ヶ瀬地先	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤	異常なし	

砂防設備の安全利用点検結果一覧表（2／2）

水系名	河川名	対象区域	点検対象施設名	点検結果	実施した応急措置
		地先			
利根川 (渡良瀬川)	袖丸沢	みどり市東町小中地先	袖丸沢二号砂防堰堤	異常なし	
	小中川	みどり市東町小中地先	小中川砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川下流砂防堰堤	異常なし	
		みどり市東町小中地先	小中川床固群	異常なし	
	小黒川	桐生市黒保根町上田沢地先	小黒川三号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町水沼地先 みどり市東町荻原地先	関守床固群	注意喚起看板の退色 転落防止措置が不十分	今後、新設を予定 今後、立入防止措置を予定
	川口川	みどり市東町小中地先	川口川下流砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町上田沢地先	川口川流木対策堰堤	異常なし	
	鳥居川	桐生市黒保根町下田沢地先	鳥居川上流一号砂防堰堤	異常なし	
		桐生市黒保根町下田沢地先	鳥居川床固群	注意喚起看板の破損	応急補修で対応済み 今後、新設を予定
	深沢川	桐生市黒保根町宿廻地先	樽下床固	異常なし	
	渡良瀬川	みどり市大間々町上神梅地先	上神梅護岸	異常なし	
		みどり市大間々町上神梅地先	神梅護岸	異常なし	
		みどり市大間々町塩原地先	神梅床固群	立入防止柵の緩み	今後、必要に応じて補修を予定

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	足尾砂防堰堤	区域番号	

対策前



・注意看板老朽化及び樹木繁茂 点検日:H28. 6. 28

対策後




・注意看板を追加設置

対策日:H28. 6. 28

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	足尾砂防堰堤	区域番号	


対策前



・遊歩道への樹木張り出し

点検日: H28. 6. 28

対策後




・張り出した枝を伐採

対策日: H28. 6. 28

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	足尾砂防堰堤	区域番号	


対策前



・遊歩道への樹木張り出し

点検日:H28. 6. 28

対策後



・張り出した枝を伐採

対策日:H28. 6. 28

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	大畑沢緑の砂防ゾーン	区域番号	


対策前



・遊歩道への樹木張り出し

点検日: H28. 6. 30

対策後



・張り出した枝を伐採

対策日: H28. 6. 30

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	大畑沢緑の砂防ゾーン	区域番号	

対策前



・東屋への枝の侵入

点検日:H28. 6. 30

対策後



・枝を伐採

対策日:H28. 6. 30

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	神子内砂防堰堤	区域番号	


対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 6. 30

対策後



・カラーテープの設置

対策日:H28. 6. 30

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	内籠川第二砂防堰堤	区域番号	内籠川第二砂防堰堤

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 6. 30

対策後



・カラーテープの設置

対策日:H28. 6. 30

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 7. 5

対策後



・カラーテープの設置

対策日:H28. 7. 5

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止テープ損傷

点検日:H28. 7. 5

対策後



・立入禁止テープ再設置

対策日:H28. 7. 5

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	小滝川四号砂防堰堤	区域番号	

対策前



・立入禁止ロープ・テープの損傷 点検日:H28. 7. 5

対策後



・立入禁止ロープ・テープ再設置 対策日:H28. 7. 5

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黒川
施設名	関守床固群	区域番号	

対策前



転落危険箇所への立入防止措置がトラロープ

点検日:H28. 7.5

対策後

※ 今年度、整備工事にて強度のある部材を用いて立入防止措置を行う予定

対策日:

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	小黑川
施設名	関守床固群	区域番号	

対策前



注意喚起看板の退色

点検日: H28. 7.5

対策後

※ 今年度、整備工事にて新設予定。

対策日:

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	鳥居川
施設名	鳥居川床固群	区域番号	

対策前



注意喚起看板の破損

点検日: H28.7.6

対策後



応急補修

今年度、整備工事にて新設予定

対策日: H28. 7.6

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	渡良瀬川河川事務所
水系名	利根川	河川名	渡良瀬川
施設名	神梅床固	区域番号	

対策前



格子部材の緩みが数カ所箇所あり

点検日: H28. 7.6

対策後

※ 今年度、整備工事にて調査を行い、必要に応じて補修予定。

対策日: